

0450

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTUŞU

JEOLOJİ MİHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

JEOLOJİ MİHENDİSLİĞİ PROGRAMI

ŞEBİNKARAHİSAR (GİRESUN) VE ÇEVRESİNİN KİTLE
HAREKETLERİ ACISINDAN İNCELENMESİ

YOKSEK LİSANS TEZİ

jeoloji Mah. Sener CERYAN

OCAK - 1990

TRABZON

T. C.

Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTUŞU
JEOLOJİ MİHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
JEOLOJİ MİHENDİSLİĞİ PROGRAMI

ŞEBİNKARAHİSAR (BİREBUN) VE ÇEVRESİNİN KİTLE
HAREKETLERİ ACISINDAN İNCELENMESİ

Jeoloji Mah. Sener CERYAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsance
"jeoloji Yüksek Mühendisi"
Unvanının Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 12/1/1990
Tezin Sözlu Savunma Tarihi : 29/2/1990

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Fikret TARHAN
Juri Üyesi : Prof.Dr.Remzi DILEK
Juri Üyesi : Yrd.Doc.Dr.Fikri BULUT

Enstitü Madara : Doç. Dr.Temel SAVAŞCAN

Fikret Tarhan
Remzi Dilek
Fikri Bulut
Temel Savaşcan

OCAK - 1990

TRABZON



kardeşim Zehra'ya ve anneme

I C I N D E K I L E R

ÖZET	III
SUMMARY	V
BÖLÜM 1. GİRİŞ	1
BÖLÜM 2. COGRAFİ DURUM VE MORFOLOJİ	4
2.1. Çalışma Alanının Konumu	5
2.2. Morfoloji	5
2.3. İklim ve Bitki Ortüsü	6
2.4. Ulaşım ve Yerleşim	10
BÖLÜM 3. GENEL JEOLOJİ.....	11
3.1. Onceki Çalışmalar.....	11
3.2. Stratigrafi ve Petrografi.....	12
3.2.1. Bazalt ve Bazaltik Piroklastikler ...	14
3.2.2. Alacalı Jipsli Seri (konsolidde kil, kilit taşı, kumtaşı, konglomera, marn ve kireçtaşısı).....	20
3.2.3. Kireçtaşısı.....	23
3.2.4. Konglomera	25
3.2.5. Yamaç Molozu ve Alüvyon	27
3.3. Yapısal Jeoloji	28
3.3.1. Tabakalar	28
3.3.2. Catlaklar	28
3.3.3. Faylar	29
3.4. Bölgenin Depremselligi	31
3.5. Ekonomik jeoloji	31
BÖLÜM 4. ŞEBINKARAHİSAR VE ÇEVRESİNİN MÜHENDİSLİK JEOLIOJİSİ.....	34
4.1. Giriş	34
4.2. Kitle Hareketlerinin Sınıflandırılması .	34
4.3. Kitle Hareketlerini İnceleme Yöntem ve İlkeleri	38
4.3.1. Kitle Hareketlerini Araştırmadaki Amaç ve Yöntemler	38
4.3.2. Çalışma Alanındaki Kayaçların Jeome- kanik Özelliklerinin Belirlenmesi ...	40

4.3.2.1. Alacalı Jipsli Serilerin Jeomekanik Özellikleri	42
4.3.2.1.1. Jeolojik Özellikleri	42
4.3.2.1.2. Elek Analizi	42
4.3.2.1.3. Kivam Limitleri	42
4.3.2.1.4. Fiziksel Özellikler	45
4.3.2.1.5. Kayma Direnci Parametreleri	46
4.3.2.2. Bazalt ve Piroklastiklerinin Jeome- kanik Özellikleri	49
4.3.2.2.1. Jeolojik Özellikleri	49
4.3.2.2.2. Süreksizlik Özellikleri	49
4.3.2.2.3. Fiziko-Mekanik Özellikleri	51
4.3.3. Yeraltı Suyunun Kimyasal Özellikleri ..	55
4.4. Heyelanlar	60
4.4.1. Avutmuş Heyeları	60
4.4.2. Akbudak-Ziraat Teknisyenliği Heyeları ..	67
4.4.3. Gümüşhane Mahallesi Heyelan Bölgesi ..	74
4.4.3.1. Heyelan No: 1	74
4.4.3.2. Heyelan No: 2	77
4.4.3.3. Heyelan No: 3	80
4.4.3.4. Heyelan No: 4	82
4.4.4. Yıldız Heyeları	84
4.5. Bazık Volkaniklerin Oluşturduğu Yamaç- larda Duraylılık	86
 BÖLÜM 5. YAMAÇ ŞEVLERİN DURAYLILIGI	93
5.1. Giriş	93
5.2. Duraylık Analiz Yöntemleri	94
5.2.1. İsveç Dilim Yöntemi	95
5.2.2. Sadeleştirilmiş Bishop Yöntemi	97
5.2.3. Janbu Yöntemi	97
5.3. Bilgisayar Uygulaması	99
5.4. Yamaç ve Şevlerde Duraylık Analizi	99
5.5. Sonsuz Yamaç Analizi	105
5.6. Yaklaşık Duraylılık Hesabı İçin Genel Amaçlı Egriler	108
5.7. Şebinkarahisar İlçe Merkezi Yerleşim Alanının Kitle Hareketleri Açısında Mikrobölgelendirilmesi	114
5.7.1. Aktif Heyelan Bölgeleri	115
5.7.1.1. I. Derece Heyelan Bölgesi	115
5.7.1.1. II. Derece Heyelan Bölgesi	116

5.7.1.1. III. Derece Heyelan Bölgesi	116
5.7.2. Duraylı Bölge	117
5.7.3. Kaya Düşmelerinin Görüldüğü Alanlar .	117
5.8. Kitle Hareketlerinin Nedenleri.....	118
5.9. Kitle Hareketlerinin Önlenmesi	121
BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERİLER	124
BÖLÜM 7. KAYNAKLAR	129
EKLER	
EK-1. Sebinkarahisar ve Çevresinin Jeoloji Haritası	
EK-2. Sebinkarahisar ve Çevresinin Jeoloji Haritası	
EK-3. Ornek Alım Haritası	
Ek-4. Avutmuş Heyelani Krokisi	
Ek-5. Avutmuş Heyelani Kesiti	
Ek-6. Akbudak-Ziraat Teknisyenliği Heyelani Krokisi	
Ek-7. Akbudak-Ziraat Teknisyenliği Heyelani kesitii	
Ek-8. Gümüşhane-Kavak Mahalleleri Heyelan Krokisi	
Ek-9. Sebinkarahisar İlçe Merkezi Yerleşim Alanının Jeoloji Haritası	
Ek-10 Sebinkarahisar İlçe Merkezi Yerleşim Alanının Microbölgelendirme Haritası	
Ek-11. Bilgisayar Program	

ONSÖZ

Çalışmanın amacı Sebinkarahisar ve çevresinin kitle hareketleri açısından incelenmesidir.

Çalışma literatür, arazi, ve labaratuvar araştırmalarını içerir. Labaratuvar çalışmaları K.T.O. Müh.-Mim. Fakültesi Mühendislik Jeolojisi ve Geoteknik labaratuvarlarında yapılmıştır.

Çalışmamın her aşamasında yardım ve destegini esirgemeyen hocam Prof. Fikret TARHAN'a içtenlikle teşekkür ederim. Şekil ve haritaların çizilmesinde yardımcılarını gördüğüm Yaksek lisans öğrencileri Jeol. Mah. Zafer Aslan'a, Jeol. Mah. Abdurrahman Dokuz'a, Jeol. Mah. Kadir Eşer'e, Jeol. Mah. Yılmaz E. Habiboglu'na ve Arş. Gör. Fatma Gürsel'e teşekkür ederim. D.T.A. analizlerini yapan Arş. Gör. Ali Van'a, petrografik incelemelerini yapan Arş. Gör. Hasan Kolaylı'ya teşekkür ederim. Arazi çalışmalarımmda olanaqlarından faydalandığım T.C.K. Sivas Bölge Madarlığına ve Sebinkarahisar Belediyesine özellikle teşekkür ederim. Labaratuvar çalışmalarımda yardımcı olan teknisyen Yakup Yavuz'a teşekkür ederim.

BZET

İnceleme alanı Doğu Pontidlerin Güney Zonu'nda yer almaktadır. Çalışma alanı Şebinkarahisar ve yakın çevresinde yaklaşık 25 km²'lik alanı kapsar. İnceleme alanına ulaşım Giresun-Şebinkarahisar ve Şebinkarahisar Suşehri Karayolları ile sağlanmaktadır.

İnceleme alanında en yaşlı birim bazik volkanitlerdir. Bazalt, bazaltik breş ve tüflerden oluşan birim Eosen yaşlıdır. Bazik volkanitlerin üzerinde literatürde Alacalı jipsli seriler olarak bilinen ve kil, kiltası, kumtaşısı, konglomera, kireçtaşı ve marnın ardalanmasından oluşan birim bulunmaktadır. Lagüner Alacalı jipsli seri üzerinde yer yer Miyosen yaşlı kireçtaşları uyumlu olarak, bazen de Pliyosen konglomeralleri uyumsuz olarak bulunmaktadır.

Bazik volkaniklerde hakim çatlakların doğrultuları K45B, K58 D olup eğimleri ise sırasıyla 79GB, 80GD'dir. Çatlaklar yaklaşık D-B doğrultusundaki basınç kuvvetiyle oluşmuştur.

Şebinkarahisar ve yakın çevresindeki kitle hareketleri geniş yayılıma sahip Alacalı Jipsli serilerde ve Eosen yaşlı bazik volkaniklerde meydana gelmektedir.

Heyelanlar Alacalı jipsli serilerin sert çatlaklı kilitlerinde ve ayrılmış seviyelerinde meydana gelmektedir. Heyelanların kayma yüzeyinin şekli ve derinliği aryışma ve Alacalı jipsli serilerin tabakalı yapısı tarafından belirlenmektedir. Heyelanlarda kayma yüzeyi şekli çögülüktsel dalgalanmalı düzlem şeklinde olup derinliği ise 8 ile 20 m arasında değişmektedir. Heyelanlar genel sınıflamada "yanal yayılma" grubunda, "Skempton ve Hutchinson sınıflamsına göre" "çoklu düzlemsel kayma" ve "dilim şeklinde kayma" grubuna dahildirler.

Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu, hareket etmiş (veya hareket etmesi olası) yamaçların denge analizleri Badeleştirilmiş Bishop, Janbu, Isveç Dilim ve Sonsuz yamaç yöntemleri ile yapılmıştır. Duraylık analizleri sonucunda hareket etmiş yamaçlarda, hareket eden malzemenin içinde dilim şeklinde kaymalar (kayma kamalarının hareketi) gelişebecigi belirlenmiştir. Dilim şeklindeki kaymalar için yaklaşık denge analizlerini yapan çizelgeler hazırlanmıştır. Sonsuz yamaç yaklaşımıyla duraylık analizlerinin yapılabilmesi için abaklar geliştirilmiştir.

Alacalı Jipsli serilerin oluşturduğu yamaçlarda denge kaybı uzun sürede oluşmakta (giderek kırılma mekanizması), bol yağışların ve karların erimesiyle artan su basınçları tetikleme yaparak yamaç hızlı hareket etmektedir.

Heyelanları meydana getiren en önemli faktörler Alacalı jipsli serilerin jeolojik özellikleridir. Sert, çatlaklı aşırı konsolide killerin kohezyonunun en büyük değerden kalıcı degere düşmesi, özlülük direnci yüksek olan bu killerin suda kolayca dağılmaları heyelanların en önemli nedenleridir. Alacalı jipsli serilerin kumtaşları ve konglomeralarının suda kolayca ayrışmaları, killerin likit limitlerinin düşük olması, kanalizasyon şebekesi olmadığından dışarıya boşaltılan atık sular, sulamanın toprakta açılan hendekler şeklinde yapılması ve yamaç eğimlerinin düşük olması nedeniyle yağışlar ve karların erimesiyle oluşan suların zemine kolayca sizabilmeleri ve yörenin iklimsel özellikleri heyelanların meydana gelmesinde önemli rol oynamaktadır. .

İnceleme alanındaki heyelanların önlenmesi ve heyelan alanlarının kullanılabilir duruma getirilmesi için aktif ve potansiyel heyelan sahaları yer üstü ve yer altı sularından arındırılmalı, tarım yapılmayan sahalar ağaçlandırılmalı, heyelan alanları düzeltilmeli, çatıklär tıkanmalı, su ve kanalizasyon şebekesi yapılmalıdır.

Bazık volkaniklerin oluşturduğu yamaçlarda kamasal kayma, düzlemsel kayma ve kaya düşmesi şeklinde gelişen hareketlerin meydana getirebileceği zararların önlenmesinde en ekonomik ve en güvenli yol yerleşimin bu yamaçlardan güvenli uzaklıkta yapılmasıdır.

SUMMARY

The investigation area is situated on the Southern zone of Eastern Pondits. The study area comprises an area of approximately 25 m² in Sebinkarahisar and its surrounding. The transportation to the study area is via of Giresun-Sebinkarahisar and Sebinkarahisar-Suşehri highways.

The oldest unit in the study area is basic volkints. The unit consisting of basalt, basaltic bresh and tuff is Eosen aged. A unit made of clay, claystone, sandstone, conglomerate, limestone and marl alternation overlay the basic volcanits. Limestone in Pliocene age are overlay in place on the Alacali jipsli seri. Konglomerate in Miosen age are overlay in place on the Alacali jipsli seri.

The directions of dominant fractures in basic volcanits are N45 W, N58 E, their dip are 79 SW, 80 SE respectively. The factures have been formed due to the compressive strenght in the approximate E-W direction.

The mass movements in Sebinkarahisar and surraondings occur in Alacali jipsli seri having a wide range of exponision and in the basic volcanits which are Eosen aged.

The landslides occur in hard factures of clay and wheatered levels in Alacali jipsli seri . The shape and the depth of the slide surface is determined by the bedding structure of Alacali jipsli seri. The shape of the slide surface is usullay like wavy plane, the depth which varies from 8 to 20 m. Landslide, in general classification is in according to Skempton and Hudchinson .

The stability analyses of the moved slopes consisting of Alacali jipsli seri have been carried out of by the simplified methods of Bishop, Janbu, Silece and Endless slope. As a result of stability analyses , it has been identified that slice-shapes slope in the moving materials are likely to occur in the moved-slopes. Fractures to do the approximate stabiltiy analyses have been prepared for the slice-shaped slopes with the endless slope-approach abaks have been developed to do the stability analyses.

In the slope consisting of Alacali jipsli seri , the loss of stability gradually takes place and the slope moves rapidly by the triggering of water pressures which increase by the melting of snowws and plenty of rains.

The major factors cousing the landslides constitute the geological charecteristics of the Alacali jipsli seri. The fact that the cohesion of hard fractured, over consilide clays falls from the highest-value to the remaining value is one the major reasons why the clays decompose easily in the

water. The following factor play in imported role in the formation of landslide; the easy decomposition of sandstone and conglomerate in Alacali jipsli seri, the throwing of waste of water out due to lack of sewage system, watering the field through the trench dug in the soil, the easy leaking of water from the melting snow and rains due to the low slope ,and the climatical features of the local area.

To prevent the landslides and to able to used the areas where landslides occur, the following precautions need to be taken; potentiel and active area of landslides should be freed from the underground and surface water sources, the occurs which are not cultwated should be offorestrated, the landslide area should be regulated, the fractures should be repareld, water and drainage system should be built.

The most economical and practical way of preventig the damaged which are likely to occur rock falling on the slope composed of basic volcanits will be to open new residence sites far from there slopes

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Kitle hareketleri hiç taşıyıcı etkisi olmaksızın (rüzgar, buzul, su) yeryüzünün aşağıya doğru hareket etmesi şekil ve yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır.

Kitle hareketleri büyüklüğü, hızı, tipi ve meydana geldiği yere bağlı olarak ekonomik ve sosyal önem sahiptir. Sebinkarahisar ve çevresinde aktif ve potansiyel kitle hareketleri yerleşim alanlarını tehdit etmekte, alt yapıları (su ve kanalizasyon şebekesini), yolları, binaları ve tarım sahalarını kısmen veya tamamen kullanılamaz hale getirmektedir.

Sebinkarahisar ilçesi ve yakın çevresindeki kitle hareketlerini incelememizdeki amaç; aktif ve olası kitle hareketlerini belirlemek, heyelan alanlarının tekrar kullanılabilinir hale gelmesini sağlamak için gerekli verileri elde etmek ve çözümleri bulmaktır. Bunun için literatür araştırması, arazi çalışması ölçü, gözlem ve labaratuvar deneyleri yapılarak kitle hareketlerinin türü ve derinliği, yerüstü ve yeraltı su durumu, hareket eden kitlenin boyutları, şekli, hareket miktarı ve hareketin nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Kitle hareketleri sınıflandırılırken kitleye ve haretke ait özellikler parametre olarak kullanılmaktadır. Bu Özellikler :

- hareketin türü, miktarı ve hızı,
- hareket eden malzemenin türü, dizilişi ve yaşı,
- hareket eden kitlenin şekli,
- hareket edenle alttaki temel arasındaki bağıntı,

-hareketin nedenleri

-kohezyon ve içsel sürtünme karakteristikleridir.

Şebinkarahisar ve çevresinde kitle hareketleri Miyosen yaşlı Alacalı jipsli serilerde ve Eosen yaşlı bazik volkaniklerde meydana gelmektedir. Alacalı jipsli serilerde etki ve miktar bakımından daha çok dilim şeklindeki kaymalar ve çoklu ilerleyen kaymalar gelişmektedir.

Kitle hareketlerinin ana nedeni yer çekimi olmakla birlikte hareketi kolaylaştırınan doğal ve yapay nedenler vardır. Kitlelerin dengesine etkili olan faktörlerin bir kısmı kitleye ait özelliklerden bir kısmı ise kitleye müdahaleden kaynaklanmaktadır. Kitlelerin dengesine etki eden faktörler ;

-jeolojik özellikler,

-iklim koşulları,

-bitki örtüsü ,

-kayaçların ayrışma derecesi,

-titresimler,

-yamaç eğiminin değişmesi ve

-yamaçların aşırı yüklenmesi ile ilgilidir.

Şebinkarahisar ve çevresinde geniş yayılıma sahip Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu yamaçların dengesine etkili olan en önemli faktörler , Alacalı serinin jeolojik özellikleridir. Bu nedenle inceleme alanının 1/1000 lik haritası çıkarılmış, kitle hareketlerinin geliştiği litolojik birimlerin jeomekanik özellikleri belirlenmiştir.

Yamaçlarda, hareketi önleyici kuvvetlerin hareket ettilerici kuvvetler aleyhine artması güvenliği artıracaktır. Duraylılığa bu şekilde yaklaşım, yamaçlardaki dengenin "güvenlik sayısı" olarak tanımlanan bir kriterle ifade edilebileceğini göstermektedir.

Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu, hareket etmiş (veya hareket etmesi olası) yamaçlarda yaklaşık denge analizinin çabuk ve ekonomik olarak yapılabilmesi için çizelgeler ve abaklar hazırlanmıştır.

Jeoljik çevre koşulları sağlıklı kentleşmeni temel unsurudur. II. derece deprem bölgesinde yer alan ve birkaç kez tamamen yandıktan sonra tekrar inşa edilen Şebinkarahisar'da bu temel unsur dikkate alınmamıştır.

BÖLÜM 2. COGRAFI DURUM VE MORFOLOJİ


2.1. Çalışma Alanının Konumu

İnceleme alanı Doğu Karadeniz Bölgesinde Giresun iline bağlı Şebinkarahisar İlçe merkezi ve yakın çevresini kapsamaktadır. Giresun H40 -b3 paftasında yaklaşık 25 km^2 lik yer kapsayan çalışma sahası, kuzeyde Tamzara mahallesinden, güneyde ise Bayram köyünden geçen ve D-B doğrultularında, batıda Ortabayçe mahallesi ve Bayram köyünde geçen K-G doğrultusunda çizilmiş hatlara, doğuda ise Avutmuş çayı ile sınırlanmıştır (Şekil 2.1).

2.2. Morfoloji

İnceleme alanının önemli yükseltileri: Uluburun (1647 m.), Sivri tepe (1190 m.) ve Şebinkarahisar kalesinin üzerinde bulunduğu Hacıkayası (1568 m.) volkanik kayaclardan oluşmaktadır. Çalışma sahasında en yüksek nokta ile en düşük nokta arasında kot farkı 882 m. dir. Tortul kayaçların yayılım gösterdiği alanlarda eğim 4 ile 18 derece arasında değişmektedir. İnceleme alnındaki en önemli akarsular, 420 lt/sn debili Avutmuş çayı ile sulama suyunun karşılaşıldığı Tamzara deresidir. Debileri düşük çogu kez yazıları kuruyan Yedigül, Saltanat, Hamam, Kıyı ve Kemikli dereleri çalışma sahamızıdaki diğer akarsulardır.

İnceleme alanında yer alan Kırkgöz mahallesindeki Çatal gölün alanı 1200 m^2 , İkiogul mahallesindeki Oynar gölün alanı yaklaşık 250 m^2 dir. Çalışma sahasında, İlçe merkezinin su ihtiyacının büyük bölümünün karşılaşıldığı kaynaklar yer almaktadır. Gutgut mahallesinde Vişneli göze,



Akbudak köyünde Kuyukesen çeşmesi, Kavaklar mahallesinde Ahmet dede çeşmesi, Kavukçuoğlu çeşmesinin Temmuz (1989) da ölçülen debileri 5 ile 15 lt\sn arasında değişmektedir.



Şekil 2.2 İnceleme alanının görünüşü (bakış yönü: Batı).

2.3. İklim ve Bitki Ortusu

Şebinkarahisar Doğu Karadeniz Bölgesinde olduğu halde Orta Anadolu'nun iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlıdır. Gece-gündüz ve yaz-kış sıcaklık farkı büyiktür (Çizelge 2.1).

En çok yağış Nisan ayında 81.8 mm., en az yağış Ağustos ayında 7.4 mm. dir. Yıllık ortalama yağış 565.5 mm. dir (Şekil 2.3). Thornwaite bilançosuna göre en çok akışın olduğu aylar Mart ve Nisan, buharlaşma -terlemenin en çok olduğu aylar Mayıs ve Haziran aylarıdır. Yıllık buharlaşma -terleme 390 mm. dir. (Çizelge 2.2 ve Şekil 2.4)


Çizelge 2.1 Şebinkarahisar Meteoroloji Gözlem İstasyonuna göre meteorolojik elementler

METEOROLOJİK ELEMANLAR	Rasat Süresi (YIL)	A Y L A R												YILLIK
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ortalama sıcaklık (t C)	25	-2.89	-1.6	2.7	8.5	12.8	16.11	19.5	19.5	16.3	11.3	5.3	0	8.92
En yüksek sıcaklık (t C)	25	2.9	3.5	5.0	12.3	14.5	18.5	23.4	22.4	18.3	16.5	10.3	4.4	11.2
En düşük sıcaklık (t C)	25	-8.4	-6.8	-0.3	4.5	6.8	12.7	14.9	17.8	14.5	7.32	2.1	-3.4	7.6
Ortalama yağış (P mm.)	54	50.0	46.7	59.2	81.8	77.0	45.2	14.0	7.4	29.2	46.6	54.3	54.5	565.6
En çok yağış (P mm.)	54	116.0	127.8	123.5	170.1	187.0	147.7	86.9	79.3	140.3	156.5	147.2	112.0	829.0
En az yağış (P mm.)	54	11.3	8.4	7.0	15.0	19.7	3.4	0	0	0	1.0	0.0	11.4	394.5
Nisbi nem (%)	8	70	69	66	60	58	55	54	53	54	60	39	71	61
Rüzgar hızı (m/snig)	8	1.0	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.2	1.0	1.0	0.5	1.0	1.2


Çizelge 2.2. Thornwaite bilançosuyla gerçek buharlaşma-terleme (Etr)ının hesabı
(FRS: faydalı su rezervi Etp: buharlaşma-terleme)

	A Y L A R											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ortalama sıcaklık t C	-2.85	-1.55	2.69	8.5	12.8	16.11	19.16	19.52	16.32	11.26	5.28	0.0
Aylık termik indis	0	0	0.39	2.23	4.15	5.87	7.44	7.864	6.09	3.42	1.09	0
Düzeltilmemiş Etp mm.	0	0	10.67	38.38	60.4	78.0	94.57	96.53	79.13	52.4	22.65	0
Düzeltilme faktörü G	0.84	0.83	1.03	1.11	1.24	1.25	1.27	1.18	1.04	0.96	0.83	0.81
Düzeltilmiş Etp (mm)	0.0	0.0	11.0	42.6	74.9	97.5	120.1	113.9	82.3	50.3	18.8	0.0
Yağış P (mm)	49.9	46.7	59.2	81.8	76.9	45.2	14.0	7.4	29.2	46.6	54.3	54.5
FRS değişimi	-	-	-	-	-	-52.3	-47.7	-	-	-	35.5	54.5
FRS	100	100	100	100	100	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	90
Etr (mm)	0.0	0.0	11.0	42.6	74.9	97.5	61.7	7.4	29.2	46.6	18.8	0.0
Açık (mm)	-	-	-	-	-	-	58.4	106.5	53.1	3.7	-	-
Fazlalık (mm)	40.0	46.7	47.8	39.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
Akış (mm)	20	33	40	39	20	10	5	3	1	1	■	-


a-) SICAKLIK (t°C)



b-) YAĞIŞ (P. mm)



Sekil 2.3. Sebinkarahisar Meteoroloji İstasyonuna göre
a) sıcaklığın, b) yağışın aylara göre dağılımı.



Sekil 2.4 Gebinkarahisar ve Çavresinde Etp-P İlişkisi
(Etp : buharlaşma-terleme potansiyeli P : yağış)

Çalışma alanının büyük bölümü bitki örtüsünden yoksundur. Avutmuş çayına ve Tamzara deresine yakın mahalleler: Avutmuş, Gutgut, İkiogul, Birogul ve Kırkgöz mahalleleri yer yer kavak, söğüt ve meyve ağaçları ile kaplıdır.

2.4. Ulaşım ve yerleşim

İnceleme alnına ulaşım, bir kısmı asfalt olan 110 km. uzunlugundaki Giresun-Şebinkarahisar ,40 km. uzunlugundaki stabilize Şebinkarahisar-Alucra ve Şebinkarahisar-Suşehri karayolları ile sağlanmaktadır. Heyelan nedeniyle Şebinkarahisar-Alucra yolunun Avutmuş mahallesi ile Şebinkarahisar ilçe merkezi arasındaki kısmının güzargahının değiştirilmesi planlanmıştır.

İnceleme alanında yerleşim toplu haldedir. Çalışma alanının doğusunda Laz, Birogul, İkiogul, Kavaklar, Kırkgöz, Avutmuş ve Gutgut mahalleleri, batısında Yukarıbahçe, Ortabahçe mahalleleri, ilçe merkezinde Bülbül, Taş, Müftü ve Gümüşhane mahalleleri, ilçe merkezinin güneyinde ise Akbudadık köyü yer almaktadır.

Şebinkarahisarda halkın ana geçinme kaynağı ziraatçılık ve özellikle tütün tarımıdır. Küçük sanayi ve ticari faaliyet daha çok ilçe merkezinde yer almaktadır. Hayvancılık diğer geçim kaynağıdır.

BÖLÜM 3. GENEL JEOLOJİ

3.1. Onceki Çalışmalar

İnceleme alanını oluşturan Şebinkarahisar ilçesi ve çevresinde yapılan jeolojik araştırmalar, bölgenin jeolojik yapısının ortaya konması ve özellikle metalik maden ve uranyum araştırma ve işletilmesine yöneliktedir.

Erguvanlı, (1950): Zara-Şebinkarahisar-Mesudiye arasındaki bölgenin jeolojisini incelemiştir. Şebinkarahisar ve çevresinde geniş yayılıma sahip Alacalı serilere Oligosen yaşıını vermiştir.

Nebert, (1961); Kelkit ve Kızılırmak yöresinde yaptığı çalışmalarında bölgede kesin bir Oligosen ispatını mümkün görmemektedir. Şebinkarahisar ve çevresinde geniş yayılım gösteren ve özellikle Şebinkarahisar doğusunda yüzeylenen alacalı klastik kompleksin Pliyosen olduğunu söylemesine rağmen Alacalı seriyi Oligo-Miyosen olarak haritalamıştır.

Orgun, (1972); Giresun Şebinkarahisar bölgesindeki bulunan uranyumun ekonomik olmadığını belirtmiştir.

Özsayar, (1974); Giresun H41-d1 paftası jeoloji raporunda önceki çalışmalarında Oligo-Miyosen yaşı verilen alacalı jipsli klastik serilerin içerdigi kömürlerin palinolojik etüdlerinin Miyosen yaşıını verdigini belirtmektedir.

YILMAZ, (1982); İnceleme alanımızı içine alan Yukarı Kelkit Çayı ile Munzur dağları arasında yaptığı jeolojik incelemesinde Eosen yaşlı birimlerin üzerine karasal Oligo-

Miyosen tortularının geldigini, Şebinkarahisar çevresindeki asidik ve bazik kayaçların kömür içeren lagüner tortuları kestigini ve Üst Miyosen-Pliyo-Kuvarterner yaşlı kumlu konglomeraların bu birimlerin üzerinde bulundugunu belitmektedir.

GÜNER, (1988); Giresun-Şebinkarahisar ve Suşehri yöreni jeoloji raporunda, Şebinkarahisar ve çevresinde Eosen yaşlı bazik volkanitler üzerinde ince bir taban konglomerası ile başlayan, kum, kumtaşı, marn ardalanmasından oluşan Alacalı jipsli serilerin izlendiği ve Miyosen yaşlı bu serilerin üzerinde yer yer aynı yaşlı kireçtaşlarının uyumlu olarak, bazende Pliyosen konglomeralarının uyumsuz olarak geldigini belirtmektedir.

3.2. STRATIGRAFI VE PETROGRAFI

Dogu Pontid Kuşagının güney zonunda yer alan inceleme alanında yayılım gösteren kaya birimleri yaşlıdan gence doğru :

- 1- Bazalt ve bazaltik piroklastikler (Eosen)
- 2- Alacalı jipsli seri (konsolide kil, kilitaşı, kumtaşı, konglomera, kireçtaşı, marn ardalanması. [Miyosen])
- 3- Kireçtaşı (Miyosen)
- 4- Konglomera (Pliyosen)
- 5- Moloz ve alüvyon (Kuvarterner)

şeklinde sıralanırlar (Şekil 3.1).

Zaman	Zaman	LİTOLOJİ	AÇIKLAMALAR
KUVATERN	Devir		
EOSEN	Asdevir	8	Alüvyon
MIYOSEN	PLİYOSEN	10	Yamaç molozu
>350		21	Gevşek cimentolu kumtaşı ve konglomera
>400			Kireçtaşı
			Jips, anhidrit ve kömür içeren alacalı jipstli seri. (Kil, kultaşı, kumtaşı, konglomera kireçtaşı, marn ardanlanması).
			Bazalt, bazaltik breş ve tuf

Şekil 3.1. Şebinkarahisar ve çevresinin genelleştirilmiş stratigrafik kolon kesiti.

3.2.1. Bazalt ve bazaltik piroklastikler

Şebinkarahisar ilçesi merkezinin güneyi (Hacıkayasında) ile kuzeyinde ve Tamzara deresinin doğusunda yayılım gösterir (Ek 1).


Birim morfolojik ve litolojik özellikleri ile arazide kolaylıkla ayırtlanabilir (Şekil 3.2). İnceleme alanımızdaki önemli yükseltileri ve yüksek eğimli yamaçları bu bazaltik volkanik birim oluşturmuştur. Gri-siyah, bazen gri-yeşil ve kırmızı renkte görülen birim bazalt, bazaltik breş ve bazaltik tüflerden oluşmaktadır.

Bazaltik lav ve piroklastikleri yanal geçişli ve bazen karmaşık halde bulunurlar. Tamzara deresinin KD' sundaki yüzeylenmelerde birim içerisinde lavlarla ardalanmalı, kalınlığı 10-35 cm. arasında değişen tuf tabakaları gözlenmiştir (Şekil 3.3.).


İnceleme alanı dışında Şebinkarahisar ilçesine bağlı Gözköy, Eskime ve Oynak yaylalarında birim içerisinde ve özellikle volkanik kayaçların tabanında kumtaşı, kilitaşı ve tuf seviyeleri izlenmiştir. Kalınlığı yaklaşık 75 m. olan bu seviyeler kömür içermektedir (Güler, 1988).

Genelde ayrılmamış olan birim, tektonik ve soguma nedeniyle kırıklı, çatlaklı yapı kazanmıştır. Bazaltlar ilçe merkezinin kuzeyindeki yüzeylenmelerde iyi gelişmiş sutun yapısı gösterirler.

Bazik volkanitlerden oluşan birimin üzerine Miyosen kireçtaşlarını üstleyen yine Miyosen yaşılı kilitaşı, kumtaşı,



Şekil 3.2. Sebinkarahisar ilçे merkezinin güneyinde bazalt ve bazaltik piroklastiklerinin yüzeylenmesi




Şekil 3.3. Bazalt ve bazaltik breslerle ardalanmalı genen tufler (yer : Gutgut mahallesinin KD'su)

konglomera, marn ve kireçtaşı ardalanmasından oluşan birim (Alacalı jipsli seri) gelmektedir. Birimin alt sınırı inceleme alanı içerisinde görülmemektedir. Inceleme alanı dışında bazaltik lav ve piroklastikleri ile kömür içeren tortul volkanik kayaçlar, Nummulitli taban konglomerası üzerinde izlenmiştir (Güner, 1988). Birimin görünür kalınlığı 400 m. dir.


Birim içerisindeki bazaltlar tipik olarak Taş Mahalle-sinde yüzeylenmektedir. Lavlar çoğulukla gri-siyah bazen gri , açık kırmızı, gri-yeşil renkte görülürler.

Petrografik incelemeler sonucunda lavların ojitli bazalt olduğu belirlenmiştir. Ojit kristalleri çıplak gözle ayırt edilebilmektedir. İnce kesit örneklerinde bazaltların mikrolitik porfirik, bazen de hiyalomikrolitik porfirik dokuda oldukları, hamurun ise mikrolitlerden ve opak minerallerden oluştuğu görülmüştür.

Plajiolas bazen zonlanma gösteren fenokristaller ve mikrolitler halinde görülür. Zeolitleşme ve kalsitleşme gösteren plajiolaslar labrador ($An=65$) bileşimindedir ve açık renkli minerallerin tamamını oluştururlar. Ojitter yarı Özçekilli fenokristaller ve mikrolitler şeklinde gözlenir. Ojitter kayacın % 20'sini oluştururlar. Kayaç içerisinde az miktarda bulunan olivin kristalleri kenarları boyunca ayrılmıştır. Zeolit alterasyon ürünü, bazende boşluk dolgusu olarak az miktarda bulunur. Opak mineraller saçılım halinde, çoğulukla kare şeklinde, bazen şekilsiz olarak kayaç içerisinde % 5 oranında bulunur (Şekil 3.4 ve 3.5).



**Sekil 3.4. Bazalt ince kesiti (1:plajiyokla, 2:ojit,
3:olivin, CN. yer:Taş mahallesı)**




**Sekil 3.5 Bazalt ince kesiti (1:plajiyokla, 2:ojit,
CN. yer: İlge merkezinin kuzeyi)**


Volkanik breşlerin çakılları genellikle köşeli bazen yuvarlak şekillidir. Breş çakıllarının boyutları 3 ile 19 cm. arasında değişmekte, ortalaması boyutları ise 12 cm. kadardır. Volkanik breş çakıllarının petrografik özellikleri bazalt lavları ile aynıdır ve bazen breş çakılları mikrogrönü doku gösterirler (Şekil 3.6).

Birim içerisindeki tüfler gri-siyah, gri-yeşil renkte görülürler. Petrografik incelemeler sonucunda bunların bazaltik litik-kristal tuf olduğu belirlenmiştir. İnce kesit örneklerinde tüflerin hyalomikrolitik porfirik doku gösteren bazaltik kayaç parçaları; plajiolik, ve ojit kristalleri, zeolit ve opak mineraller gözlenmiştir. Kırılmış, parçalanmış plajiolaz kristalleri albitleşme ve zeolitleşme gösterirler. Ojit kristalleri kırmış, parçalanmış olup kloritleşme ve limonitleşme gösterirler. Opak mineraller çögulukla boşluk dolgusu ve ayrışma ürünü olarak şekilsiz, bazen kare şeklinde gözlenmiştir. Zeolit, klorit boşluk dolgusu, çatlak dolgusu ve ayrışma ürünü olarak gözlenmiştir (Şekil 3.7).

Inceleme alanı içerisinde birime yaş verebilmek için gerekli veriler elde edilememiştir. Inceleme alanı dışında bazalt lav ve piroklastiklerinden oluşan birim ve bu birimin tabanındaki kömürlü tortul volkanik kayaçlar, nummulit içeren taban konglomerası üzerine gelmektedir. Bazaltik volkanik kayaçlardan oluşan bu birim üzerinde Miyosen yaşılı alacalı seriler bulunmaktadır. Bu nedenlerle birim için önceki çalışmalarda kabul edilen Eosen yaşı, çalışma alanımızdaki bazik volkanikler içinde uygun olacığı düşünülmüştür.



Şekil 3.6. Brey çakılı ince kesiti (1: plajiyoklas, 2: ejit, 3: olivin, CN. yer: Taş mahallesı)



Şekil 3.7. Tüf ince kesiti (CN. yer: Gulgut mahallesı)

3.2.2. Alacalı jipsli seri (Konsolide kil, kilitaşı, kumtaşı, konglomera, marn ve kireçtaşısı)

Inceleme alanının doğusunda ve güneyinde İkioğlu, Biroğlu, Kırkgöz, Kavak, Laz mahallelerinde, ilçe merkezinde Ortabahçe, Gutgut ve Avutmuş mahallelerinde yayılım gösterirler (Ek 1). Tipik olarak Taş Mahallesinde, Laz mahallesinde ve inceleme alanının GB'sında Bayramköy yolunda yüzeylenir. (Şekil 3.8 ve 3.9).


Inceleme alanında en geniş yayılıma sahip olan bu birim nadir olarak yüzeylenmektedir. Alacalı renkte olması ve jips içermesi nedeniyle literatürde Alacalı jipsli seri olarak adlandırılırlar. Kırmızımsı bordo, mor, kirli sarı ve yeşilimsi gri renklerin egemen olduğu alacalı bir görünüşe sahip olduğundan arazide kolayca ayırtlanmaktadır. İyi tabakalanma gösteren birim jips, anhidrit ve kömür içermektedir. Jipsler kalınlığı 2 ile 10 cm. arasında değişen tabakalar, anhidritler ise büyüklükleri 3 ile 6 cm. arasında değişen taneler şeklindedirler.

Alacalı jipsli seri inceleme alanında Eosen yaşlı bazik volkanitler üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Birimin üzerinde ise, yer yer Miyosen kireçtaşları uyumlu olarak, bazende Pliyosen yaşlı konglomeralar uyumsuz olarak bulunmaktadır. Birimin kalınlığı yaklaşık 350 m. kadardır.

Alacalı jipsli seri konsolidelik, gevşek ve iyi çimentolanılmış, kumtaşı konglomera, marn ve kireçtaşlarının belli bir kural göstermeksizin ardalanmalarından oluşur. Inceleme alanında çoğulukla birimin en üst seviyesini sert, çatlaklı killer oluşturmaktadır. Killerin kalınlığı 1.5 ile



Sekil 3.8. Alacalı jipsli seriler (yer: Laz mahallesi)



Sekil 3.9. Alacalı jipsli serilerde konglomera kumtaşı, kireçtaşı ardalanması (Yer: Bayram köyü yolu)

15 m. arasında değişmektedir. Sert killer içerisinde mercekler ve kalınlığı bir kaç cm. den bir kaç dm. ye değişen tababakalar şeklinde gevşek çimentolu kumtaşları, gözlenmiştir.

Gevsek ve iyi çimentolanmış kumtaşları ve konglomeralar yeşilimsi gri ve kirli sarı renklerde görülürler. Kumtaşı örneklerinin ince kesitlerinin petrografik incelemeler sonucunda, kalsit çimentolu oldukları, kuvars, feldspat, pirosken ve opak mineraliler içerdikleri belirlenmiştir. Konglomeraların çakılları çögünlükla kuvarsitler ve volkanik kayaç parçalarından oluşmaktadır. Genellikle elipsoid ve yuvarlak şekilde olan çakılların boyutları 2 ile 30 mm. arasında değişmektedir. Konglomera ve kumtaşları düşey olarak birbirlerine geçişli olarak bulunurlar. Kumtaşı tabakalarının kalınlığı 20 ile 70 cm. arasında, konglomera tabakalarının kalınlığı ise 50 ile 120 cm. arasında değişmektedir.

Alacalı jipsli seriler içindeki kireçtaşları, Laz mahallesinde ve inceleme alanının güneyinde Bayram köyü yönlünde yüzeylenirler. Kireçtaşlarından alınan örneklerin mikroskopta incelenmesi sonucunda aşağıdaki özellikleri belirlenmiştir.

Bileşenler

Ünkoid: Oval ve yuvarlak şekilli, ortalama 0.5 cm. boyutunda ve % 35-40 oranında bulunur.

Biyojen: Mavi-yeşil algler oldukça bol miktarda. *Pelecypoda* kavkı parçaları az miktarda bulunur.

Çimento: Sparit

Kayaç adı: Onkosparit (Folk, 1954),
Mudstone (Dunham, 1959)

Ortam: Orta enerjili, sığ gölsel

Yer: Laz mahallesi

Alacalı jipsli seri inceleme alanına yakın sahalarda da geniş yayılıma sahiptir. Stehepinsky, (1948) ve Erguvanlı (1950) Alacalı jipsli seriyi karasal Oligosen olarak haritalamışlardır. Nebert (1961) ise söz konusu birimin büyük bölümünü Miyosen ve Pliyosen' e dahil etmesine rağmen birimi Oligo?-Miyosen olarak haritalamıştır. Alacalı jipsli serilerden alınan kömür örneklerinin palinolojik analizleri Miyosen yaşını vermektedir (Uzsayar, 1974). Birimdeki kireçtaşlarından aldığımız örnekler dikenli, Elephidium türlerini anımsatan formlar görülmüştür. Onceki çalışmalar ve arazi gözlemlerimize göre, Alacalı jipsli serilerin Miyosen yaşı olduğu kabul edilmiştir.

3.2.3. Kireçtaşları

Gümüşhane mahallesinin KD' sunda ve Avutmuş yolu kenarındaki Kavukcuoğlu pınarının 350 m. KD' sunda dar alanlarda yayılım gösterir (Ek 1).

Kireçtaşları gri, sarımsı gri renkte görülürler. Alt seviyeleri kırıkçı ve parçalanmış yapıdadır. Kireçtaşları iyi tabakalanma göstermezler.

Kalınlığı 1.5 m. olan kireçtaşları Alacalı jipsli serilerin üzerine uyumlu olarak gelmektedir. Kireçtaşlarından alınan örneklerin ince kesitleri mikroskop incelenmesi sonucunda aşağıdaki özellikler belirlenmiştir.

Bileşenler

Biyojen: Mollusk kavkı parçaları, bol miktarda Ostracoda, ender olarak Rotalidae' den oluşan biyojenler kayaçta %30-35 oranında bulunur.


Intraklast: Yarı köşeli biyomikritik parçalar %3-5 oranında bulunur.

Cimento: mikrit

Kayaç adı: Biyomikrit (Folk, 1954), Wackestone (Dunham 1959)

Ortam: Düşük enerjili gel git altı

Yer: Gümüşhane mahallesinin KD' su (Şekil 3.10)



Şekil 3.10. Biyomikrit (yer: Gümüşhane mahallesi KD'su)

İnceleme alanına komşu arazilerde Alacalı jipsli seri üzerine uyumlu olarak gelen kireçtaşlarından alınan ince kesit örneklerin paleontolojik incelemeleri sonucunda; Miyogypsina sp. Miyogypsina of globulina sp., Lepidocyelina sp. ve Milliolidae, Ostracoda, Gastropoda ile echinid dikenî belirlenmiştir (Güler, 1988). Birime içerdigi fosiller dikkate alınarak Miyasen yaşı verilmiştir.

4.2.4. Konglomera

İnceleme alanının doğusunda Ortabahçe ile Müftü mahalleleri arasında dar bir şerit halinde ve inceleme alanının güneyinde Boztepe civarında yüzeylenir (Şekil 3.11).



Şekil 3.11. Konglomeraların görünüşü (yer:Ortabahçe doğusu, Kemikli dere yamacında)

— Arazide açık kahve rengi, sarımsı gri renkte görülen konglomeralar, Alacalı jipsli serilerin az eğimli tabakaları üzerinde yataya yakın konumları ile uyumsuz olarak bulunurlar. Birimin kalınlığı 21 m. dir.

Konglomera iyi yuvarlanmış çakılların zayıf çimentolanması ile oluşmuştur. Gevşek ve zayıf çimentolu kumtaşı arakkatkılıdır. Birim içerisinde gevşek ve sıkı çimentolanılmış konglomera ve kumtaşları birbiriyle yanal ve düşey geçişlidir.

Konglomerayı oluşturan elemanlar yören kayaçlarından türemiştir. Çakıllar çoğulukla kireçtaşısı, marn, kuvarsit, andezit ve bazalt bileşimindedir. Çakılların boyutları genellikle 3 ile 5 cm. arasında değişmekte, bazen 18 cm. ye kadar çıkabilemektedir.

Birimden alınan kireçtaşısı çakıllarından yapılan ince kesitlerin mikroskopta incelenmesi sonucunda aşağıdaki özellikler belirlenmiştir.

Bileşenler

Biyojen: *Pseudotextulariella* sp., *Pseudocyclaununa* sp., *Mayicina* sp., *Miliolidae*, *Textularidae*, *Dasycladaceae*, *Ostracoda*, *Trachlauninaides* sp. olarak kayaçta %25 oranında bulunmaktadır.

Intraklast: %30-35 oranında bulunur

Cimento: Sparit


Kayaç adı: Biyointrasparit (Folk, 1954)

Packstone (Dunham, 1959)

Ortam: Sığ denizel ..

Çakılın yaşı: Alt Kretase (Şekil 3.12)

Konglomeraların yaşı hakkında kesin veriler elde edilememekle birlikte, yakın yörelerde benzer Özellikteki konglomeralar için verilen Pliyosen yaşı çalışma alanımızdaki konglomeralar için de uygundur.



Sekil.3.12. Konglomera çakıllarında gözlenen fosiller

3.2.5. Yamaç Molozu ve Alüvyon

Yamaç molozu volkanik kayaçların oluşturduğu yükseltilerin eteklerinde, Hacıkayası çevresinde, Tamzara deresinin doğusunda, inceleme alanının KB'sında ve Kavak Mahallesinde dar bir şerit halinde yayılım gösterir. Bazalt lav ve piroklastiklerin parçalanması, ayrışması sonucu oluşan yamaç molozu kum, çakıl ve boyutları 3.5-4 m'ye erişen bloklardan oluşmuştur. Yamaç molozunun görünür kalınlığı 2 ile 12 m. arasında değişmektedir.

Alüvyon inceleme alanının doğusunda Avutmuş çayı yanlarında görülür. Değişik boy ve bileşimdeki kum ile çakılardan oluşan alüvyonun kalınlığı 6 ile 10 m. arasında değişmektedir.

3.3. YAPISAL JEOLOJİ

Inceleme alanı Türkiyenin tektonik birliklerinden Doğu Pontidlerin güney zonunda yer almaktadır. İnceleme alanındaki yapışal unsurlar tabakalar, çatlaklar ve faylardır.

3.3.1. Tabakalar

Çalışma sahasında yayılım gösteren Eosen yaşlı volkanikler içerisindeki tüfler, Miyosen yaşlı alacalı seriler ve kireçtaşısı ile Pliyosen yaşlı konglomeratlar tabakalanma göstergesidir.

Volkanikler içinde kalınlığı 10 ile 30 cm. arasında değişen tüf tabakalarının doğrultu ve eğimi oldukça değişikendir. Alacalı jipsli serilerde tabaka kalınlıkları 10 ile 150 cm arasında, doğrultuları K20 D-K45 D arasında değişmektedir. Eğim açıları ise 8 ile 22 derece arasındadır ve çoğunlukla GD'ya doğru eğimlidir. Alacalı jipsli serilerle uyumlu olan kireçtaşlarının tabaka kalınlıklarını 30 ile 100 cm arasında değiştirmektedir. Pliyosen yaşlı konglomeratlar Ürtabahçe Mahallesi doğrultusundaki yüzeylenmeri de K21 D doğrultusu ve 8 ile 12 GD eğimde bulunuyorken Boztepede ki yüzeylenmerinde doğrultuları K15B ve eğimi 8 ile 10 KD'dur.

3.3.2. Çatlaklar

Bazalt lav ve piroklastikleri soğuma ve tektonizma, Alacalı jipsli serilerdeki sert killer tektonizma ve özellikle erozyon (aşırı konsolidasyon) nedeniyle çatlaklı yapı kazanmışlardır.

Eosen yaşlı bazalt lav ve piroklastiklerinden alınan 132 çatlak ölçüsü yardımıyla eşit alanı projeksiyon ağı kullanılarak bilgisayara kontur diyagramı çizdirilmiştir (Şekil 3.13).

Kontur diyagramı incelendiğinde hakim çatlakların K45B ve sırasıyla 80 derece GB ile 79 derece GD' ya eğimli oldukları görülmektedir. Eosen yaşlı, bazalt, bazaltik breş ve tüflerdeki çatlakların yaklaşık D-B düzleşındaki basınç kuvveti ile oluştuğu belirlenmiştir.

3.3.3. Faylar

İnceleme alanında KB-GD ile KD-GB doğrultularında faylar gelişmiştir. Bu faylar arazinin kapalı olmasından dolayı haritaya olasılı olarak işlenmiştir (Eki).

F₁ fayı inceleme alanının doğusunda Avutmuş çayı boyunca uzanmakta olup düşey atımlı olduğu düşünülmektedir.


F₂ fayı Tamzara deresi boyunca uzanmaktadır.

F₃ fayı inceleme alanının KD 'ında çoğu yerde Eosen yaşlı volkanikler içerisinde bazen bu volkanitler ile Alacalı seriler içerisinde izlenir. F₁ fayı eğim atımlı olup doğrultusu K27D, eğim açısı 55 derecedir.

F₄,F₅,F₇ fayları inceleme alanının KB 'ında yer almırlar. Düşey atımlı bu fayların doğrultuları K10D 'dur.

F₆ fayı inceleme alanının KB 'ında volkanikler içerisinde gözlenmiştir. Düşey atımlı F₆ fayının doğrultusu K70B 'dır.

F₈ ve F₉ fayları Pliyosen konglomeralarını sınırlarlar



132 Points

LEGEND (for first 9 intervals)	
□	1- 1
□	2- 2
■	3- 3
■	4- 4
■■	5- 5
■■■	6- 6
■■■	7- 7
■■■■	8- 8
■■■■	9- 9

Contour Method: Schmidt (1925)
 Counting Area: 0.010
 Contour Interval: 18 Points per 1% Area
 Maximum Contour: 9

Sekil 3.13. Bazalt lav ve piroklastiklerinden alınan 132 çatlak ölçüsüne göre çizilmiş kontur diyagramı

3.4 Bölgenin Depremselligi

Şebinkarahisar Kuzey Anadolu fay zonunun yaklaşık 100 km. kuzeyinde bulunmaktadır. Literatürde Suşehrinde Alucra'ya uzanan tali fayın Şebinkarahisardan geçtiği belirtilmektedir.

Şebinkarahisar II. derece deprem bölgesindedir. 28 Aralık 1939 da meydana gelen deprem Şebinkarahisarda 1451 kişisinin ölümüne neden olmuştur.

3.5. Ekonomik Jeoloji

İnceleme alanında geniş yayılıma sahip Miyosen yaşı, Alacalı jipsli seriler, jips, anhidrit ve kömür içermektedir. Genellikle 2-10 cm kalınlığına sahip, devamı fazla olmayan, tabakalar ve mercekler şeklinde gözlenen jips oluşukları rezervlerinin az olması nedeniyle ekonomik degildir.

Kömürler inceleme alanının güneyinde. Kemikli deresi yamacında 1-2 cm kalınlığında ince damarcıklar şeklinde görülmüştür ve ekonomik değere sahip değildir.

Şebinkarahisar Belediyesi, Alacalı jipsli serilerin killerini, tugla-seramik sanayide kullanabilirliği açısından araştırmıştır. Laz mahallesinden alınan 5 kil örnek üzerinde Belediyece yaptırılan test sonuçları aşağıda verilmiştir:

Toprakın rengi.....	Açık kahverengi
3 mm'den iri taneler.....	% 0.4-3
0.2 mm'den iri taneler....	% 2-6
İri tanelerin cinsi.....	Volkanik kayaç, organik maddé
CaCO ₃	% 25-34


Plastiklik suyu..... % 29
Toprağın plastikliği..... Çok
Kalıplanma yeteneği..... Normal
Kuruma küçülmesi..... % 9.01-11.5
Kuruma durumu..... İki örnek normal,
digerlerinde çatlamalar var.

Pişme durumu:

Pişme derecesi C	Renk kremmedi	Sertlik 3	Toplam küçülme	Su emme
				(%)
800	kremmedi	3	9.5-11.7	11-15
900	kremmedi	3.3	10.8-11.7	12-15
1000	kremmedi	3.3	11.5	11.4-14
1100	kremmedi	-	-	-

Testler sonucunda killer daha az plastik ve karbonatsız toprakla karıştırılarak tuğla-seramik imalinde kullanılabilirleri belirtilmiştir.

Alacalı jipsli serilerin bordo renkli, çatıaklı killerinden alınan 5 örnek üzerinde D.T.A analizleri yapılarak bu killerin illit oldukları belirlenmiştir (Şekil 3.14).



Sekil 3.14. Alacalı jipsli serilerin bordo renkli killerinin D.T.A. analizi sonuçları

BÖLÜM 4. SEBINKARAHİSAR VE ÇEVRESİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

4.1. GİRİŞ

Kitle hareketleri, taşıyıcı etkisi (rüzgar, buzul, su) olmaksızın yeryüzünün yamaç dışına ve aşağıya doğru hareket etmesi, şekil ve yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Erguvanlı, 1982).

Kitle hareketleri büyüklüğü, tipi, hızı ve meydana geldiği yere bağlı olarak ekonomik ve sosyal öneme sahiptir. Şebinkarahisar ve çevresinde aktif ve potansiyel kitle hareketleri yerleşim alanlarını tehdit etmekte, alt yapıları (kanalizasyon ve su şebekesini), binaları, yolları tamamen veya kısmen kullanılamaz hale getirmektedir.

İnceleme alanında kitle hareketleri, bazık volkaniklerin ve özellikle Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu yamaçlarda meydana gelmektedir.

4.2. Kitle Hareketlerinin Sınıflandırılması

Doğada önem ve oluşum bakımından çok yönlü, çok boyutlu ve karmaşık yapıda görülen kitle hareketleri Heim (1882), Sharpe (1938), Terzaghi (1923-1959), Zaruba-Mencel (1969), Pacer-Ryhar (1972) ve Varnes (1978) gibi araştırmacılar tarafından sınıflandırılmışlardır. Araştırmacılar kitle hareketlerini sınıflandırırken kitleye ve harekete ait özelliklerini parametre olarak kullanmışlardır. Bu özellikler ;

- Hareketin türü, miktarı ve hızı,
- Hareket eden malzemenin türü, dizilişi, yaşı,
- Hareket eden kitlenin şekli,
- Hareket edenle alttaki temel arasındaki ilişki,
- Hareketin nedenleri,
- Kohezyon ve içsel sürtünme karakteristikleri dir.

Çalışmamızda Çizelge 4.1 de verilen genel sınıflandırma esas alınmıştır.

Hareket TÜRÜ		Kayma yüzeyi	K İ T L E T Ü R Ü		
			Kayaçlar	Zeminer	
				Iri tanelli	Ince tanelli
DÜSME	Yok		Kaya düşmesi	Moloz düşmesi	Toprak düşmesi
AKMA	Yavaş	Yok	Kaya kripi	Moloz kripi	Toprak kripi
	Hızlı		Cök parçalı kayac akması	Moloz akması	Toprak akması
KAYMA	Düziyelmesi	Var	kaya, kaya kamasi kayması	Yanal genişleyerek (yayılma) kayma	
	Düzenel (Dairenel)		sık çatılıkli kayada heyelan	Değişik türde zemin heyelanları	
DEVRİLME	Yok		kaya devrilmesi	Zayıf cimentolu zeminlerde devrilme	
KARMAŞIK	Yok ya da var		Hareket türü ve malzeme karışıklığı		
GÜRMİ VE OTURMA	Yok		kaya çökmesi	Zemin oturma ve çökmeleri	


Çizelge 4.1. Kitle hareketlerinin genel sınıflandırılması (Tarhan, F. 1989)

Skempton ve Hutchinson (1969) kil yamaçlarda gelişen hareketleri sınıflandırırken morfolojik özelliklerin hareketin derinliği, hareket eden yamacın genişliği ve uzunluğunu parametre olarak kullanmışlardır (Şekil 4.1).


FALL (DÜŞME)



ROTATIONAL SLIDES (SLIP, SLUMP) (Dönen kayma)



COMPOUND SLIDE (BİRLEŞİK KAYMA)



TRANSLATIONAL (DUZLEMSEL KAYMA)



FLOW (AKMA)



MULTIPLE RETROGRESSIVE SLIDES (ÇOKLU GERILEYEN KAYMA)




SLUMP-EARTHFLOW




YAMAÇ MOLOZLARINDA AKMA



BOTTLE-NECK SLIDES



LATERAL SPREADING



Sekil 4.1. Küllü yamaçlarda gelişen kitle hareketleri, basit ve bileşik kayma yüzeyli heyelanlar

Inceleme alanında kitle hareketleri etki ve miktar bakımından daha çok, Miyosen yaşlı Alacalı jipsli serilerde meydana gelmiştir. Geniş yayılma sahip Alacalı jipsli serilerin sert, çatlaklı killeri ile ayrılmış kil ve kumtaşlarında gelişen kitle hareketlerinin çögunda bir veya birden fazla kayma yüzeyi görülürken, hareket bazen akma şeklinde gelişmiştir.

Inceleme alanında Alacalı jipsli serilerde gelişen kitle hareketlerin şekli ve derinliği, ayrisma ve özellikle söz konusu serilerin tabakalı yapısı tarafından belirlenmiştir. Heyelanların kayma yüzeyi, çögulukla düzlem, bazen düzleme yakın egriler (genel kayma yüzeyi) şeklindedir.

Inceleme alanındaki kitle hareketleri etkiledikleri alan bakımından büyük olanlar, genel sınıflamada "yanal yayılma", Skempton-Hutchinson (1969) sınıflamasına göre "çoklu düzlemsel kayma (Multiple translational slide)" sınıflarında yer almaktadır. Dilimler halinde düzlemsel kaymalar (Translational slab slide) ve yüzeysel dönel kaymalar (Rotational shallow slide) daha küçük alanlarda gelişmiştir.

Eosen yaşlı bazalt ve piroklastiklerinin oluşturduğu yamaçlarda kaya kayması, devrilme ve daha çok kaya düşmesi meydana gelmektedir.

Kitle hareketleri hızlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır (Önalp, 1982).

H I Z

S I N I F I

> 0.3 m/dak.	Çok hızlı
0.3 m/dak.- 1.5 m/gün	Hızlı
1.5 m/gün - 1.5 m/ay	Orta hızlı
1.5 m/ay - 6 cm/yıl	Yavaş hızlı

Sınıflandırmada üst sınırı kaya düşmesi ve hareket miktarı büyük akma ile kaymalar, alt sınırı ise ana kayaçta süñme oluþturmaktadır.


Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu yamaçlarda denge kaybı giderek kırılma mekanizması ile uzun sürede meydana gelmekte, bol yağışların ve karların erimesiyle artan su basıncı tetikleme yaparak yamaç hızlı veya orta hızlarda aşağıya doğru hareket etmektedir. Kaya yamaçlarında hareketler hızlı ve çok hızlı olmaktadır.

4.3 Kitle Hareketlerini İnceleme Yöntem ve İlkeleri

4.3.1. Kitle Hareketlerini Araştırmadaki Amaç ve Yöntemler.

Heyelanların daha geniş anlamda kitle haraketlerini araştırma ilke ve yöntemlerini incelemeye izlenecek yollar ve aşamalar Şekil 4.2 de özetlenmiştir.

Şebinkarahisar ve yakın çevresindeki kitle haraketlerini incelemektedeki amaç aktif ve olası kitle haraketlerini



Sekil 4.2 Kitle hareketlerini araştırma yöntemleri
(Erguvanlı, 1987)

belirlemek, heyelan alanlarının tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlamak için gerekli verileri elde etmek ve çözümleri bulmaktır.

Literatür araştırması, arazi çalışması, ölçü, gözlem ve labaratuvar deneyleri yapılarak kitle hareketlerinin türü ve derinliği, yerüstü ve yeraltı su durumu, hareket eden kitlenin boyutları, şekli, hareket miktarı ve nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

1988 yılının Ağustos, 1989 yılının Haziran ve Temmuz aylarında arazide yaptığımız çalışmalarla inceleme alanının 1/10000 Ölçekli jeoloji harita ve kesitleri, 1/2000 Ölçekli Şebinkarahisar İlçe merkezi arazi kullanım ve jeoloji haritası ile 6 heyelanın krokisi çıkarılmıştır. Plangete ile 1/1000 Ölçeğinde çıkarılan krokilerde arazide gözlenen tüm veriler (çatlaklar, çökmeler, heyelan aynaları, kaynaklar, su birikintileri ve heyelanın sınırları v.b) gösterilmiştir.

Heyelan kroki ve kesitlerinden heyelanın tipi, şekli, boyutları ve yapıldıkları tarihdeki durumları hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir.

4.3.2. Çalışma Alanındaki Kayaçların Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Şebinkarahisar ve yakın çevresinde kitle hareketleri geniş yayılıma sahip Alacalı jipsli serilerde (heyelan ve akma gibi zemin hareketleri şeklinde) ve bazalt ve piroklastiklerinde (kaya kaymaları, devrilme ve daha çok kaya düşmeleri şeklinde) gelişmiştir.

Heyelanların meydana geldiği Alacalı jipsli serilerde ayrılmış killer ve kumtaşları ile sert çatlaklı killerin mühendislik özelliklerini belirlemek için heyelanların esas ayna ve yan şevlerinde, 2-4.5 m derinlikte açılan çukurlardan, örselenmiş ve örselenmemiş örnekler alınmıştır. Örselenmemiş örneklerin alınmasında 38 mm çaplı örnek tüpleri kullanılmıştır. Ayrıca 15 cm çap ve yükseklikte 5 adet örnek alınmıştır (Şekil 4.3).



Şekil 4.3 Örselenmemiş zemin örneklerinin alınışı.

Örnek tüplerinin açık olan kısımları, örneklerin alındığı anda parafinlenmiştir. Alınan örnekler üzerinde, labaratuvara "TS.1972 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri" esasları çerçevesinde yapılan deneylerle B (birim hacim ağırlık), w (doğal su içeriği), G (özgül ağırlık), LL (likit limit), PL (plastik limit) ve dane boyları saptanmıştır. Serbest basınc ve konsolidasyonlu direnajlı kesme kutusu deneyleriyle killerin direnç parametreleri (kohezyon c, içsel sürtünme açısı Θ) saptanmıştır.

Bazaltların fiziksel, mekanik ve elastik özelliklerini belirlemek için araziden getirilen bloklardan 26 adet karot örneği alınmıştır. Karotların çapı 31 ve 38 mm. boy/çap oranı 2 ile 2.5 olarak seçilmiştir.

4.3.2.1 Alacalı jipsli serilerin jeomekanik Özellikleri

4.3.2.1.1. Jeolojik Özellikleri

Konsolidel kıl, kilitaşı, kumtaşı, konglomera, marn ve kireçtaşları ardalanmasından oluşan, jips, anhidrit, kömür içeren Alacalı jipsli serilerin jeolojik Özellikleri Bölüm 3.2.2'de ayrıntılı anlatılmıştır.

4.3.2.1.2. Elek Analizi


Zeminin mühendislik özellikleri tanelerin büyüklüğünden ve ince malzeme oranından önemli ölçüde etkilenemektedir. Killerin içerdiği çakıl, kum, silt oranı artıkça içsel sürtünme açısından artmaktadır. Zeminlerin sınıflandırılmasında en çok kullanılan parametrelerden biri tane büyüklüğüdür. Alacalı jipsli serilerin killi seviyelerinden değişik 5 ayrı yerden alınan 5 kg'luk örnekler üzerinde elek analizleri yapılmıştır (Çizelge 4.2). Elek analizleri sonucunda helenaların meydana geldiği malzemenin %2.2 si ince çakıl, %2.3 iri kum, %10.3 orta kum, %36.2 ince kum ve %50 silt+kıl'den oluştuğu belirlenmiştir (Şekil 4.4).

4.3.2.1.3. Kivam Limitleri

Atterberg (1911) tarafından tanımlanan kivam limitleri ince taneli bir zeminin su içereğine bağlı olarak dört durumdan herhangi birisinde var olabileceği kavramına dayanır. Kivam limitleri ince daneli zeminlerin sınıflanırmasında en çok kullanılan parametredir. Kivam limitlerinin bilinmesi ile zeminin diğer Özellikleri hakkında bilgi edinebiliriz. (Çizelge 4.3).

Cizelge 4.2 Heyelanların meydana geldiği malzemenin elek analiz deneyleri sonuçları

Elek No	Elekte kalan(gr)	Kalan %	Toplam kalan %	Toplam geçen %
4	6.12	1.22	1.20	98.80
10	11.15	2.23	3.45	96.55
25	26.50	5.30	8.75	91.25
40	24.85	4.97	13.72	86.25
60	53.40	10.68	24.40	75.60
100	76.45	15.29	36.69	60.31
200	51.15	10.23	49.92	50.08



Sekil 4.4 Elek analizi deney sonuçları

Cizelge 4.3. Zemin Özelliklerinin kıvam limitleriyle ilişkisi

Özellikler	Aynı likit limite olup plastisite indisi yükselen zeminlerde	Plastisite indisi aynı likit limite yükselen zeminler
Sıkışabilme Yetenekİ	Yaklaşık aynı	Artar
Geçirgenlik	Azalır	Artar
Hacim değişim hızı	Azalır	Artar
Kuru direnç	Artar	Azalır
Plastik limite yakın sertlik	Artar	Azalır


Alacalı jipsli serinin killi seviyelerinden alınan 21 örselenmiş örnek üzerinde yapılan likit limit ve plastik limit deney sonuçları Cizelge 4.4 de özetlenmiştir.

LL ve PI değerleri Casagrende plastisite kartında işaretlenmiş ve sert killerin CH ve CL sınıfında oldukları belirlenmiştir (Şekil 4.5). LL ile PI arasında aşağıdaki doğrusal bağıntı vardır.

$$PI = 0.88 \times (LL - 21.48) \quad \text{Korelasyon katsayısı } r=0.92$$

Cizelge 4.4 Killerin kıvam limitleri

Özellik	Örnek sayısı	Değişim aralığı En az En çok	Ortalama	Standart Sapma
LL (%)	21	61.5 39.0	48.0	6.8
PL (%)	21	29.5 21.4	24.7	2.0
PI (%)	21	37 15.5	23.3	6.2



Sekil 4.5 Killerin Casagrende kartında gösterilmesi

4.3.2.1.4. Fiziksel Özellikler.

Kayaçların mekanik özellikleri fiziksel özellikleriyle yakından ilgilidir. Ayrıca duraylılık analizlerinde zeminerin fiziksel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışma alanında heyelanların meydana geldiği Alacalı jipsli serinin killi seviyelerinden alınan 28 örnek üzerinde yapılan labaratuvar deneyleri sonuçları Çizelge 4.5 de verilmiştir.

Cizelge 4.5. Killerin fiziksel Özellikleri

Özellik	Örnek sayısı	Degisim araligi En az En çok	Ortalama değer	Standart Sapma
w (%)	32	13.90 30.90	23.80	6.10
Bn gr/cm ³	25	1.76 2.19	1.976	0.11
Bk gr/cm ³	25	1.40 1.87	1.60	0.15
G	6	2.723 2.767	2.748	0.019
n %	25	32.25 49.46	41.50	3.15


(Bn :dogal birim hacim ağırlık Bk:kuru birim hacim ağırlık n: prozite)

Fiziksel Özelliklerin saptandığı killer, kuru olduklarında dirençleri oldukça yüksek olmasına rağmen, su ile temas ettiklerinde yumuşamakta ve dağılmaktadır. Killerin özlülük dirençleride (plastik limit yakınındaki kıvamı) yüksektir.


4.3.2.1.5. Kayma Direnci Parametreleri

Çatlaklı,fissürlü killer üzerinde yapılan tek eksenli basing ve kesme kutusu deneylerinde örnek büyülüğünün önemi bilinmektedir (Mirata,1985 ve 1987). Büyüük boyutlu örnekler daha çok süreksızlık kapsayacağından zemin kütlesini daha iyi temsil edecektir. Ancak işin hızı,ileri teknik gerektirmesi çatlak ve fissür aralığı alınabilecek örnek boyutlarını sınırlamaktadır. Çalıştığımız labaratuvarın araç ve gereç olanaklarının kısıtlığı nedeniyle sert killerin direnç parametreleri yeteri kadar büyük örnekler yerine standart örnekler üzerinde yapılmıştır (Şekil 4.6 ve 4.7).

Alacalı jipsli serinin sert, çatlaklı killerinden alınan 32 adet tüp örnek üzerinde yapılan serbest basing deneyleri Cizelge 4.6. de Özetlenmiştir.



Sekil 4.6. Zemin örneklerinde serbest basınc deneyi



Sekil 4.7. Zemin örneklerinde kesme kutusu deneyi

Killerin konsolidasyonsuz ve drenajsız koşullardaki kohezyonu $C_u = \sigma/2$ formülünden bulunmuştur. (σ : basıncı direnci)

Çizelge 4.6. Killerin serbest basınç direnci ve kohezyon değerleri

Özellik	Örnek sayısı	Degisim araligi En az En çok	Ortalama değer	Standart Sapma
Basınç direnci (σ) kg/cm ²	28	0.652 1.788	1.21	0.28
Kohezyon Cu kg/cm ²	28	0.325 0.900	0.60	0.1

Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu yamaçlarda denge kaybı uzun sürede olmaktadır (sünme ve giderek kırılma mekanizması). Yamaçların uzun sürede denge kaybının analizlerinin yapılması için direnç parametreleri konsolidasyonlu drenajlı kesme kutusu deneyleriyle (effektif gerilme cinsinden) bulunmuştur. Aşırı yağışlardan sonra meydana gelen heyelanların analizlerini yapabilmemiz için direnç parametrelerinin konsolidasyonlu drenajsız deneylerle (effektif gerilme cinsinden) bulmamız gerekiyordu. Ancak labaratuvara konsolidasyonlu drenajsız deneyleri gerçekleştirmeye araç, gereğ olağı bulunamamıştır.

Kesme kutusu deneyi deformasyon kontrollü makinada yapılmıştır. Zemin örnekleri halkaya yerleştirildikten sonra serbestce su almalarına izin verilmiş, sonra öngörülen normal gerilme altında konsolidasyona izin verilmiştir. Kesme hızı drenaja izin verecek şekilde seçilmiştir. Kullanılan normal gerilmeler 5, 10, 15 ton/m² dir. Konsolidasyonlu drenajlı kesme kutusu deney sonuçları Çizelge 4.7 de verilmiştir.

Çizelge 4.7. Kesme kutusu deney sonuçları

Özellik	Örnek sayısı	Degişim aralığı En az En çok	Ortalama değer
c' ton/m ²	5	1.150 2.700	2.40
ø' derece	5	15 22	18.0

Sert, çatıaklı killerden alınan örselenmemiş zemin örnekləri üzerinde düşen seviyeli permeabilite deneyi yapılmış, killerin geçirgenliği 2.74×10^{-5} cm/sn olarak bulunmaktadır.

4.3.2.2. Bazalt ve piroklastiklerinin jeomekanik Özellikleri

4.3.2.2.1. Jeolojik Özellikleri

Bazalt, bazaltik breş ve tüflerinden oluşan ve morfolojik ve litolojik özellikleri ile arazide kolayca ayırtlanabilen bazik volkaniklerin jeolojik özellikleri Bölüm 3.2.1 de ayrıntılı anlatılmıştır.

4.3.2.2. Süreksizlik Özellikleri


Bazalt lav ve piroklastiklerinde tektonizmaya bağlı olarak K40°-50° B ve K52°-65° D doğrultularında iyi gelişmiş çatıak takımları gözlenmiştir.

Bazik volkaniklerdeki süreksizliklere ait gözlemler Çizelge 4.8.'de özetlenmiştir.

Çizelge 4.8. Bazalt ve pirokastiklerinin süreksızlık özelilikleri


Süreksızlık özelilikleri	Ölçüm sayısı	Degişim aralığı En az En çok	Ortalama	Standart Sapma
Ara uzaklığı(cm)	85	12	45	32
Açıklığı (cm)	85	0.2	3.0	0.4
Pürüzlülük açısı	40	3.3	7.2	4.4
İç.sürtünme açısı	5	32	38	36
R.Q.D (%)	23	80	95	90

Çatlak yüzeylerinde küçük girinti ve çökintilerla (ikinci derece pürüzlülük) beraber, boyları 60 ile 200 cm arasında değişen dalgalanmalar (birinci derece pürüzlülük) gözlenmiştir. Çatlak yüzeylerindeki bu dalgalanmanın ölçülmesi Şekil 4.8 de gösterilmiştir.



Şekil 4.8. Pürüzlülük açısının ölçülmesi

Üstüste konan bloklardan üsteki bloğun kendi ağırlığıyla kaydığını durumda süreksızlık düzleminin eğimi içsel sürtünme açısı olarak alınmıştır (Şekil 4.9).



Sekil 4.9. Süreksizliklerin içsel sürüünme açısının bulunması.

Süreksizlikler çögünlükla silis ve kalsit dolgulu, açıklıkları nispeten büyük olanlar ise dolgusuzdur.

Bazaltik volkanitlerde RQD (kaya kalitesi) Priest ve Hudson (1976)'in önerdiği ;

$$RQD = 100 \times e^{-0,1\lambda} \times (0,1\lambda x + 1)$$

bağıntısıyla bulunmaktadır. (λ : 1m deki ortalama çatlak sayısı)

Bazalt ve piroklastikleri çatlak ara uzaklığına göre "Orta çatlaklı kaya", R.Q.D 'ye göre "çok iyi kaliteli kaya" sınıfında yer almaktadır.

4.3.2.2.3. Fiziko-mekanik Özellikler

Fiziksel Özelliklerin belirlenmesinde "Doğal Yapı Taşları Muayene Deney Esasları TS.699, Mart, 1976", serbest basınc direncinin belirlenmesinde "Kayaçların Tek Eksenli Basınc Dayanım Esasları, 1975" esas alınmıştır.

Bazaltların fiziko-mekanik Özellikleri Çizelge 4.9. da verilmiştir.

Çizelge 4.9. Bazaltların fiziko-mekanik Özellikleri

Özellik	Örnek sayısı	Degisim araligi En az En çok	Ortalama	Standart Sapma
B_d (gr/cm ³)	26	2.72 - 2.86	2.76	0.02
B_k (gr/cm ³)	26	2.70 - 2.83	2.73	0.02
Üzgül ağırlık	3	-	-	2.88
Prozite n (%)	26	1.74 - 6.25	5.27	0.81
Ağırlıkça su emme%	26	0.32 - 1.60	0.50	0.09
Hacimce emme(%)	26	0.91 - 4.60	1.39	0.31
σ (kg/cm ²)	8	1975 - 2178	2080	-
σ_g (kg/cm ²)	6	179 - 238	206	-
C (ton/m ²)	12	-	290	-
\emptyset (derece)	-	-	43	-

(B_d :doygun birim hacim ağırlık σ_g : çekme direnci)

Test edilen örneklerin basınç direnci üzerinde (çevre ve kaya parametreleri ile birlikte),

1- makine- örnek etkileşimi,

2-yükleme plakaları ile örnek uç yüzeyleri arasındaki sürtünme,

3-örnek geometrisi (örnek şekli, boy/şap oranı, örnek büyüğlüğü) ve

4-yükleme oranı etkili olmaktadır (Lama ve dig., 1974)

Serbest basınç deneylerinde Karotlar oynar başlıklı preste kırılmıştır. Deneylerde yükleme hızı $175 \text{ kg/cm}^2/\text{dak}$ olarak uygulanmıştır.

Araştırmacılar Örneklerin boy/çap oranının basınç direnci üzerindeki etkisini araştırarak değişik düzeltme faktörleri önermişlerdir.

A.S.T.M doğal yapıtaşları için boy/çap oranının $2 > \frac{\sigma}{\sigma_c} > 0.333$ olduğu durumlarda aşağıdaki düzeltme faktörünü önermektedir.

$$\sigma_{c1} = \frac{\sigma}{0.778 + 0.222 \times (L/D)}$$

L/D : test edilen Örneğin boy/çap oranı

σ : deney sonucunda bulunan basınç direnci

σ_{c1} : L/D=1 için düzeltilmiş basınç direnci

Prodotyakonov (1969) L/D = 2 için yukarıdakine benzer düzeltme faktörü önermiştir.

$$\sigma_{c2} = \frac{\sigma}{7 + 2 \times (D/L)}$$

σ : deney sonucunda bulunan basınç direnci

σ_{c2} : L/D=2 için düzeltilmiş basınç direnci

2. Serbest basınç deneyleri çapı 38 mm, boy/çap oranı 2.5 olan karotlar üzerinde yapılmıştır. Araştırmamızda serbest basınç deneylerinde boy/çap oranının 2.5 alınamadığı Örnekler için aşağıda verilen düzeltme faktörünün uygun görülmüştür.

$$\sigma_{c2.5} = \frac{\sigma}{0.8623 + 0.3442 \times (D/L)}$$

D/L : test edilen Örneğin çap/boy oranı

σ : deney sonucunda bulunan basınç direnci

$\sigma_{c2.5}$: L/D=2.5 için düzeltilmiş basınç direnci

Serbest basınç deneylerinde karotlar çekme kırılması ve ters koni şeklinde kırılma gösterirler. Çekme kırılmasında kırılma düzlemleri uygulanan basınç doğrultusuna paralel olarak gelişmiştir. Elastik deformasyon enerjisinin ani başlaması sonucu karotların kırılma anında patlama olmaktadır. Kırılma şekillerinden bazaltların gevrek malzeme özelliğinde olduğu görülmektedir.

Deere ve Miller (1966)'in serbest basınç direncini esas alan sınıflamasına göre bazaltlar "çok yüksek dirençli" kaya sınıfında yer almaktadır.

Bazaltların çekmeye karşı dirençleri indirekt yöntemlerden Brazilian deneyi ile belirlenmiştir.

Çekme direnci $\sigma_c = 2 \times P / (3.145 \times D \times L)$ formülü ile hesaplanmıştır.

σ_c =çekme direnci (kg/cm^2)


D:Örnek çapı (cm)

L:Örnek boyu (cm)

P:kırılmayı sağlayan yük (kg)

Brazilian deneyinde örnekler yükleme doğrultusundan geçen düzlem boyunca kırılmıştır. Deneylerde kırılmayı sağlayan çekme gerilmesine ek olarak aynı düzlemede $\sigma_c = P / 3.14 * D * L$ değerlerinde basınç gerilmesi olmaktadır. Bu nedenle Brazilian deneyi ile bulunan çekme direnci doğrudan ölçülen çekme direncinden yüksek olacaktır. Bazaltların basınç direnci çekme direncinin yaklaşık 10 katıdır.

Bazaltların kayma direnci parametrelerini belirlemek için 31 mm çaplı karotlar üzerinde üç eksenli basınç deneyleri yapılmıştır (Şekil 4.10.).



Sekil 4.10 Uç eksenli basınc deneyi sonuçları

Uç eksenli basınc deneyleri sonucunda bazaltların kohezyonu $c=290 \text{ kg/cm}^2$, içsel sürtünme açısı $\theta=43$ derece olarak bulunmuştur.

4.3.3 Yeraltı suyuşun kimyasal Özellikleri

Sebinkarahisar ve çevresinde görülen kitle hareketlerinin önemli nedenlerinden biride yeraltı sularıdır. Yeraltı suları kaldırma, sizıntı kuvvetleri ve boşluk suyu basıncı oluşturması, kayaçları ayırtırması, zemindeki ince malzemeyi sürüklemesi gibi etkileriyle yamaçların duraylılığını etkilemektedir.

Yeraltı sularının Alacalı jipsli serilerin içerdigi jipsi eritmeleri inceleme alanındaki heyelanların oluşmasında önemli etkenlerden biri olarak düşünülmektedir. Yeraltı sularının jipsin eritebilimleri kimyasal karakteristiklerine bağlıdır. Bu nedenle Temmuz 1989 'da 4 ayrı kaynaktan alınan su örneklerinin kimyasal analizleri yapılmıştır (Çizeğe 4.10).

Çizelge 4.10. Yeraltı sularının kimyasal analiz sonuçları

	Kavukçuoğlu		Ahmetdede Ç		Çığitpinarı		Kuyukesen	
	meq/lt	%	meq/lt	%	meq/lt	%	meq/lt	%
Ca ⁺	1.36	24.7	2.04	28.7	2.95	31.0	4.48	31.4
Mg ⁺	0.88	16.0	0.76	10.7	1.08	11.4	1.25	8.75
Na ⁺	0.47	8.84	0.74	10.4	0.74	7.8	1.35	9.45
Σ Katyon	2.71	49.3	3.54	49.8	4.73	49.8	7.20	49.7
HCO ₃ ⁻	1.60	29.1	2.30	32.3	2.70	28.4	3.10	21.7
SO ₄ ⁻	1.00	18.2	0.80	11.3	1.93	20.3	1.60	11.2
Cl ⁻	0.10	1.81	0.30	4.2	0.20	2.1	1.28	8.90
NO ₃	0.09	1.63	0.17	2.4	0.04	0.42	1.20	8.40
Σ Anyon	2.79	50.7	3.57	50.2	4.77	50.2	7.18	50.3
Tletkenlik mhos	275		395		462		858	
pH	7.68		7.59		7.20		7.55	
ΣAnyon+katyon	5.5		7.11		9.5		14.28	
% Na	17.34		20.90		15.64		19.01	
Sertlik (Fr.)	2.5.		5.6		8.0		10.14	
Q (lt/dak)	0.1		8.6		8.0		0.25	

Kimyasal analiz sonuçlarına göre çizilen Piper diyagramı incelendiginde (Şekil 4.11) yeraltı sularında ;

- toprak alkaliler alkalillerden fazla,
- kuvvetli asitler zayıf asitlerden fazla,
- karbonat sertliği (sekonder alkalilik) % 50' den fazla

olduğu görülmektedir. Kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltı suları kalsiyumbikarbonatlı sulardır.

Analiz sonuçları Wilcox diyagramı ile değerlendirildi- rilerek sulama suları açısından yeraltısularının "çok iyi" kalitede oldukları belirlenmiştir (Şekil 4.12).

Şebinkarahisar ilçesi merkezinin mevcut suyu $Q=17$ lt/sn, ihtiyaç duyulan miktar ise $Q=32$ lt/sn dir. Belediye acil su ihtiyacını karşılamak için ilçeye Kirazlı ve Dişikaya kaynaklarından saniyede 15 lt. su iletilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. İlçenin gelecege yönelik olarak sağlanması gereklili su miktarı;

2013 yılı için $Q_{2013} = 65-32 = 33$ lt/sn

2018 yılı için $Q_{2018} = 105-32 = 73$ lt/sn

2023 yılı için $Q_{2023} = 120-32 = 88$ lt/sn

dir (Melek 1988).


Gelecege yönelik su ihtiyacının karşılamak amacıyla ilçe merkezinin 28 km. kuzeybatısında, Tutak dağı civarında yer alan kaynaklar üzerinde çalışılmaktadır (Melek, 1988)

Kaynaklardan ve su şebekesinden alınan suların Şebinkarahisar Halk Sağlığı Labaratuvarında bakteriyolojik analizleri yapılmıştır (Çizelge 4.11).

Çizelge 4.11. Kaynak ve su şebekesinden alınan su örneklerinin bakteriyolojik analiz sonuçları (tarih :10/6/1989)


Örneğin alındığı yer	100cc.de koliform bakteri sayısı	Uygun U. Degil
Kütküt mah. Vişneli göze suyu	0	Uygun
Kütküt mah. A. Aktunaoglu evi	0	Uygun
Avutmuş mah. Annuh su deposu	23	U. Degil
Bayramşah Camii yanı suyu	23	U. Degil
Avutmuş mah. Yarlı kiraathane	0	Uygun
Avutmuş mah. Camii Kahvesi	23	U. Degil
Kavukçuoglu gözesi	0	Uygun
Kavaklar mah. Ahmetdede deposu	23	U. Degil
Akbudak köyü Kuyukesen suyu	0	Uygun

Analiz sonuçlarına göre kaynak sularında koliform bakteri olmadığı, ancak su depolarının sağlığa aykırı bir durumda oldukları belirlenmiştir. Şebinkarahisar Halk Sağlığı tarafından değişik tarihlerde yapılan analizlerde İlçe merkezinde, özellikle Müftü mahallesindeki su şebekesinden alınan su örneklerinde bakteri sayısının, sağlık açısından izin verilen miktarların oldukça üzerinde olduğunu görülmüştür. Bu durum İlçe merkezinde özellikle Müftü mahallesinde atık suların su şebekesine karıştığını göstermektedir. Su ve kanalizasyon şebekesinin acilen ve sağlıklı bir şekilde yapılması heyelanların önlenmesi yanında sağlık açısından önem taşımaktadır.



- Δ: Örnek no 1 (Kavukçuoğlu çeşmesi)
- +: Örnek no 2 (Ahmetdede çeşmesi)
- x: Örnek no 3 (Digitpınarı)
- *: Örnek no 4 (Kuyukesen çeşmesi)

Sekil 4.11 Yeraltı suları kimyasal analiz sonuçlarının Piper diyagramında değerlendirilmesi



Sekil 4.12 Yeraltı sularının kimyasal analiz sonuçlarının Wilcox diyagramın da değerlendirilmesi

4.4. Heyelanlar


4.4.1. Avutmuş Heyelani

Avutmuş Mahallesinden geçen Şebinkarahisar-Alucra yolunun 3. km.inde yer almaktadır. Yolun 500 m. KB dan başlayıp İki-ogul-Avutmuş mahalleleri yoluna kadar uzanır (Ek 1).

13/14 Nisan 1988 tarihinde saat 12.30- 1.30 arasında meydana gelmiş, değişik hız ve şekillerde 7 gün sürmüştür (Şekil 4.13). Heyelan alanında bugünkü esas aynanın 110 m. KB da yaklaşık 2.5 m. yüksekliğinde bir şev yer almaktadır. Bu şevde yer alan yaklaşık 3-4 lt/dk debili kaynagın iki yıl önce kaybolması ve heyelandan önce yamacın dalgalı bir görünüşe sahip olması hareketin daha önceden başladığını göstermektedir.

Plançete ile heyelan alanının 1/1000 ölçüğündeki kroki ve kesitleri çıkarılmış, krokiye arazide gözlenen tüm özelilikler aktarılmıştır (EK 4 ve Ek 5).

Nisan 1988 de meydana gelen heyelanla Şebinkarahisar-Alucra 3. km içinde, 250 m. lik kısmı 15 m. kadar öteleşmiş, yol bir süre trafiğe kapanmıştır. Heyelanla 2 ev tamamen 13 ev de kısmen oturulamaz hale gelmiş, Alucra yoluna bağlanan tali yol hasar görmüştür. Heyelan alanında çatlıklar, yüksel, gökmeler ve su birikintilerinin oluşması sonucu tarım alanları kullanılamaz duruma gelmişlerdir (Şekil 4.14).



Şekil 4.13. Avutmuş heyelani esas aynası



Şekil 4.14. Heyelan sonucu yıkılan ev

Heyelan yanal olarak genişleyen dörtgen şeklindeidir. Heyelanın taç kısmında 65 m., etekte 300 m. olan genişliği ortalamada 217 m. dir. Uzunluğu 1550 m. olan heyelanın taç kısmı ile topuk arasında 154 m. kot farkı vardır. Heyelanın olduğu ve ortalaması eğimi 8 derece olan yamacın eğimi esas aynadan Alucra yoluna kadar olan kesiminde 10 derece, Alucra yol ile tali yol arasındaki kesimde 5 derece, tali yoldan topuya kadar olan kesimde ise 7 derecedir. Heyelanın sol yamacının eğimi sağ yamacının eğiminden 4 derece büyütür.

Nisan 1988 'de oluşan heyelenin esas aynasının yüksekliği 8 m., eğimi 60-70 derecedir. Tali aynaların yükseklikleri en fazla 3 m 'dir. Esas ayna ve tali aynaların arkasında çogunlukla geniş yay, bazen düz bir hat şeklinde, gerilme çatıtlakları görülmüştür. Gerilme çatıtlakları genelde heyelan aynalarına çogunlukla paralel olup ağırlıkları 4-12 cm arasında değişmektedir. Gerilme çatıtlaklarının derinliği 2,5 m. olarak olarak ölçülmüştür.

Esas aynanın her iki tarafında yer alan çatıtlaklar eski heyelan şevine kadar uzanmaktadır. Esas ayna ile eski heyelan aynası arasında yer alan sahanın kayma olasılığından söz edebiliriz. Hareket yönüne göre heyelanın sağında kalan yan şevlerin (sağ yan şevlerin) yüksekliği 0.5-2 m, yer yer akma ve kaymalarının gözlendiği sol yan şevlerinin yüksekliği 1-5 m arasında değişmektedir. Hareket eden kitle içerisinde gerilme dağılımlarına, malzemenin özelliğine ve su içeriğine bağlı olarak birbirini kesen enine ve boyuna çatıtlaklar gelişmiştir. Çatıtlakların yoğun olduğu etek kısmında ve topukta, heyelan malzemesi doğal yamaç yüzeyinde hareket etmiş ve ağaçlar hareket yönünde devrilimiştir.

Hareket eden kitle genelde büyük deformasyonlara uğramamış olup uzunlukları 50-150 m arasında değişen dilimler (kayma kamaları) halindedir. Su birikintilerinin yakınılarında ve etek kısmında çamur akması şeklinde hareketler gelişmiştir. Bu yerlerde heyelan malzemesinde büyük deformasyonlar gözlenmiştir. Dilimlerin hareketi esas olarak ötelenme şeklindedir.

Gerilme çatıtlaklarının konumu ve Özellikleri, heyelan alanının jeolojisi, hareketin olduğu yamacın morfolojik Özellikleri, heyelanın esas ayna, yan şev ve açılan kuyular da yapılan gözlemlerle birlikte değerlendirildiğinde, kayma yüzeyinin dalgalanmalı bir düzlem olduğu ve derinliğinin 13-15 m arasında değiştiği belirlenmiştir (Ek 5). Kayma yüzeyi derinliğinin heyelan uzunluguna oranı 0.01 'dir. Kayan kitlenin hacmi heyelan yüzey alanının kayma yüzeyi derinliği ile çarpımından yaklaşık $5 \times 10^6 \text{ m}^3$ olarak bulunmuştur.

Hareket eden kitlenin hızı ve ötelenme miktarı zaman ve yere göre değişiklik göstermiştir. Hareket ilk bir saat içinde büyük hızlarda, daha sonraları düşük hızlarda 7 gün sürmüştür. Şebinkarahisar-Alucra yolunda ötelenme 15 m, Alucra yoluna bağlanan tali yolun kenarındaki evde 35 m 'dir. Heyelanın etek kısmında ise heyelan malzemesi yamaç yüzeyinde 40 m. kadar ilerlemiştir. Ötelenme miktarı ve hareketin olduğu süre dikkate alındığında hareketin ortalama hızının 4,5 m/gün olduğu söylenebilir.

Avutmuş yolu heyelani genel sınıflamada düzlemsel kayma(yanal yayılma), hız'a göre sınıflamada hızlı heyelanlar sınıfında yer almaktadır.

Heyelan kıl, kum, kumtaşısı, konglamera ve kireçtaşısı ardanmasından oluşan, jips ve anhidrit içeren Alacalı jipsli serilerde meydana gelmiştir. Heyelan sahasında tabakalar yamaç ile aynı yöne eğimlidir. Tabakaların doğrultusu K20 D, eğimi 9 SD 'dir.

Hareket eden malzemenin özelliklerini belirlemek için esas ayna, yan şev ve esas aynaya 10 m metre yakınılıkta, 4 m derinlikte açılan çukurlardan, değişik seviyelerden zemin örnekleri alınmıştır (Cizelge 4.12).

Cizelge 4.12. Heyelan malzemesinin fiziko-mekanik Özellikleri

ÖZELLİK DERİNLİK m.	LL %	PL %	PI %	wn %	Bn gr/cm ³	Bk gr/cm ³	G	σ kg/cm ²
1.50	-	-	-	20	-	-	-	-
4.60	52.5	25.5	27.0	27.8	1.96	1.27	2.73	1.12
7.25	57.0	25.0	32.0	29.3	1.95	1.45	2.73	0.85
8.55	-	-	-	19.4	2.62	2.05	-	3.86
14.60	61.5	24.5	37	24.3	2.00	1.68	2.73	1.40

Heyelan mazemesinin en üst seviyesi kıl, kum ve değişik boydaki çakıllardan oluşur. 1.5 m. kalınlığındaki molozun altında Alacalı jipsli serinin ayrılmış killeri bulunur. Killere bordo ve yeşilimsi gri renkte olup aralarında bir kaç cm. kalınlığında jips tabaka ve mercekleri ile 3-5 cm. boyutunda anhidrit taneleri içerir. Killere elle kolayca yoğunlabilir kıvamdadırlar. Yüksek plastisiteli bu killerin altında elle kolayca parçalanabilen kumtaşısı ve konglomera tabakaları bulunmaktadır. Heyelanının esas yapısına yakın



açılan çukurlarda kayma yüzeyinin sert, cilalı yüzeye sahip çatlaklar ve fisürler içeren killerden geçtiği gözlenmiştir. Heyelan malzemesi bazen Alacalı jipsli serilerin kumtaşı ve konglomeraları üzerinde hareket etiği düşünülmektedir.

Heyelan malzemesinin direnç parametreleri serbest basınç deneyi ve konsolidasyonlu drenajlı kesme kutusu deneyi ile belirlenmiştir. Bu değerlerden yararlanarak çizilen grafikten heyelan malzemesini oluşturan killerde $c'=2.7 \text{ ton/m}^2$, $\theta'=15$ derece olarak bulunmuştur (Şekil 4.15).

Ayrışmış kumtaşları ve su sızıntılarının gözlediği sert, çatlaklı killer geçirimi tabakaları oluşturmaktadır.

Heyelan alanında değişik yerlerde kaynaklar gözlenmiştir. Kaynakların Haziran 1989' da ölçülen debileri 1-4 lt/dak. arasında değişmektedir. Kaynak ve yüzey suları, heyelanın hareketine bağlı olarak oluşan çukur kısımlarda birikmiş ve heyelan içi göller meydana gelmiştir. Göllerin yüzey alanı 15 ile 450 m^2 arasında değişmektedir. Göl suları gölün büyüklüğüne, atmosfer sıcaklığına, yağışa bağlı olarak buharlaşmakta ve kurumaktadır.

Heyelan alanında, heyelani orta kısmında ve heyelani enine kesen ve 13 lt/dak lik su ileten sulama kanalı geçmektedir (Şekil 4.16). Kanal kaplamasız olup ilettiği su heyelan alanına sızmaktadır.



Şekil 4.15 Konsolidasyonlu direnajlı kesme kutusu deney sonuçları.
 a) Kesme gerilmesi (τ) - Birim deformasyon ($\epsilon\%$),
 b) Kesme gerilmesi (τ) - Normal gerilme (σ) ilişkisi



Sekil 4.16. Avutmuş Heyelan alanını enine kateden su kanalları

4.4.2. Akbudak-Ziraat Teknisyenliği Heyelani


Şebinkarahisar İlçe merkezinin 3 km G.B' da yer alan Akbudak köyü ile Çay düzü (Ziraat teknisyenliği) arasındaki alanda yer alır (Sekil 4.17)

Heyelan bölgesinde hareketler özellikle karların eridiği, bol yağışların olduğu Nisan-Mayıs aylarında meydana gelmektedir. İlk heyelanların tarihi hakkında bilgi alınamamıştır. 1978-80 yıllarında meydana gelen heyelanlar Çay düzünde yer alan binaları tehdit ettiği yöre sakinlerince belirtilmiştir. Nisan 1988 de bol yağışlardan sonra yeni heyelanlar meydana gelmiştir. Takeometre ile Nisan 1988 de meydana gelen bu heyelanın 1/1000 ölçekli kroki ve kesitleri çıkarılmıştır (Ek 6 ve Ek 7).



Sekil 4.17. Akbudak-Ziraat Teknisyenliği Heyelan alanı

Heyelan bölgesindeki hareketler daha çok tarım alanlarına zarar vermiştir. Heyelanlar sonucu bölgede çatıtlaklar, kabarmalar, çökmeler, şevler ve su bikintileri oluşması nedeniyle tarım yapılması zorlaşmıştır. Nisan 1988 de meydana gelen heyelan sonucunda Ziraat teknisyenliğine ait bir bina yıkılmış, su kanalları kullanılamaz hale gelmiş, tarım sahaları büyük zarar görmüştür (Şekil 4.18 ve 4.19). Akbudak köyü ve Ziraat teknisyenliği son hareketler sonucunda heyelan tehdidi altına girmiştir.



Şekil 4.18. Heyelan sonucu kullanılamaz hale gelen su kanallı



Şekil 4.19 Heyelan sonucu yıkılan Ziraat Teknisyenligine ait bina

Taç kısımları arasında 130 m yi bulan iki heyelan birleşerek "V" şekilli heyelanı oluşturmuştur. Uzunluğu 2050 m olan heyelenin taç kısmında 315 m, etekte 400 m olan genişliği ortalamada 345 m dir. Heyelan ortalamaya eğimi 10 derece yamaçta meydana gelmiş ve 7.07×10^5 m²'lik alanda etkili olmuştur. Heyelanın taç kısmı ile topuk kısmı arasında 255 m kot farkı vardır. Yamacın eğimi esas aynaların gerisinde ve etekte 0-3 derece arasındadır. Heyelanın sol taraftaki esas aynasının eğimi 50-60 derece arasında, yüksekliği 4-6 m arasında değişmektedir. Heyelanın geriye doğru ilerlemesi sonucunda sağ taraftaki esas aynanın eğimi ve yüksekliği oldukça azalmıştır.

Hareket eden kitle dilimler şeklindedir ve genelde büyük deformasyona uğramamışlardır. Heyelanın etek kısmında ve su birikintilerinin civarında heyelan malzemesinde büyük deformasyonlar gözlenmiştir.

Heyelan alanında yükseklikleri 1-2.5 m, eğimleri 60-75 derece arasında değişen tali aynaların arkasında, açıklıkları 2-15 cm arasında olan ve tali aynalara paralel konumda gerilme çatıtlakları izlenmiştir (Ek 6).

Çoğunlukla açıklıkları derine doğru degişmeyen gerilme çatıtlaklarının derinliği 2,25 m dir. Heyelanın yan şevlerinin yüksekliği çoğunlukla 1-3.5 m arasında olduğu halde sol taraftaki esas aynaya yakın kısımlarda 5-6 m ye erişmektedir. Kayan kitle içersinde gerilme değişimlerine ve malzemenin katılığına bağlı olarak birbirini kesen, hareket yönüne paralel (Boyuna) ve hareket doğrultusuna dik (Enine) çatıtlaklar gözlenmiştir. Açıklıkları 20 cm ye varabilen çatıtlakların bazen ağaçları ikiye bölgeli gözlenmiştir.

Heyelan malzemesinin kendi içersinde, kayma ve çatlakların yoğun olduğu etek kısmı ile su birikintileri civarında akma şeklinde hareketler gelişmiştir. Heyelan malzemesi genelde ötelenme şeklinde hareket etmiştir. Ötelenme miktarı dilimlerin uzunluğundan küçüktür. Nisan 1988 de bol yağışlardan sonra meydana gelen heyelan yaklaşık 10 gün sürmüştür. Heyelan malzemesi eğimin 0-2 derece olduğu Ziraat teknisyenliği düzünde, yaklaşık 10 m ilerlemiştir. Bu hareket sonucu ağaçlar hareket yönünde devrilimiş, Ziraat teknisyenliğine ait bir bina yıkılmıştır. Hareketin süresi ve miktarı dikkate alındığında heyelanın ortalama hızı 1 m/gün olduğu söylenebilir.

Heyelan malzemesi 15-17 m. derinliğinde dalgalanma gösteren düzlem şeklindeki kayma yüzeyi üzerinde hareket etmiştir (Ek 7). Düzlemsel kayma şeklinde hızlı olarak hareket eden heyelan malzemesinin hacmi yaklaşık $1 \times 10^7 \text{ m}^3$ dür.

Heyelan Alacalı jipli serilerin kumtaşı arı katkılı, jips ve anhidrit içeren killerde meydana gelmiştir. Heyelan alanında tabakanın doğrultusu K32° D eğimi 8° GD ya doğrudur.

Heyelan malzemesinin en üstünü % 12'si çakıl, % 43'ü kum ve % 45 'i silt+killden oluşan moloz oluşturmaktadır. Bu seviyeden alınan örneklerin likit limitleri LL=46, plastik limitleri PL=28 ve plastik indisi PI=18 olarak belirlenmiştir. Heyelanın sol taraftaki esas aynasına yakın şevde 6 m kalınlığında killer yüzeylenmiştir. Jips, anhidrit ve 10-30 cm kalınlığında gevşek çimentolu kumtaşı tabakaları içeren bu ayrılmış killerin altında ayrılmış, elle kolayca parçalanabilen kumtaşı ve konglomeralar yer almaktadır.

Kayma düzleminin sert, çatıaklı killerden ve bazen Alacalı jipsli serilerin ayrılmamış tabakalarından geçtiği düşünülmektedir.

Heyelan malzemesini oluşturan killerden alınan örnekler üzerinde yapılan deney sonuçları Çizelge 4.13 de özetlenmiştir.


Çizelge 4.13 Heyelan malzemesinin fiziko-mekanik Özellikleri

Örnek Sayısı	Birim Hacim Ağırlı. gr/cm ³		Öz- gül Ağırlı lik	Basınç Direnci kg/cm ²	Kivam limitleri %			w %
	Dogal	Kuru			LL	P L	P I	
6	2.06	1.72	2.76	1.22	47	23	24	20.8

Bozulmamış örnekler üzerinde yapılan konsolidasyonlu drenajlı kesme kutusu deney sonuçlarından heyelan malzemenin kohezyonu $c' = 2.4 \text{ ton/m}^2$, içsel sürtünme açısı $\theta' = 20$ derece olarak bulunmuştur (Şekil 4.20).

Heyelanın esas aynalarının yakınında yer alan kaynakların debileri 3.5 ile 5.0 lt/dak. arasında değişmektedir. Akbudak köyünün 800 m. GD' da, heyelana 100 m uzaklıkta yer alan Kuyukesen şeşmesinin debisi 15 lt/dak. dır. Akbudak köyü su gereksinimini bu üç kaynaktan sağlamaktadır.

Heyelan sırasında oluşan çukurlarda biriken sular hareketi kolaylaştırmıştır. Akbudak köyünün kanalizasyonu olmadığından atık suların heyelan alanına dökülmesi heyelani oluşturan önemli faktörlerden biridir.



Şekil 4.20. Konsolidasyonlu direnajlı kesme kutusu deney sonuçları. a) Kesme gerilmesi (τ) - Birim deformasyon (ϵ %), b) Kesme gerilmesi (τ) - Normal gerilme (σ) ilişkisi

4.4.3. Gümüşhane Mahallesi Heyelan Bölgesi

Gümüşhane mahallesinden başlayıp Kavaklar mahallesine doğru uzanan heyelan bölgesi ilçe merkezinin doğusunda yer almaktadır.

Agustos 1988 'de heyelan bölgesinin 1/1000 Ölçekli krokisi çıkarılmıştır. Kirokinin çıkarılmasında plangete kullanılmıştır (Ek 8).

Heyelan bölgesinde, 1988 ve 1989 'da yağışların bol olduğu Nisan ayında, yeni hareketler meydana gelmiştir. Kayma ve yer yer akma şeklinde gelişen bu hareketler sonunda, heyelan bölgesi Kırkgöz mahallesine doğru gelişmiştir.

4.4.3.1. Heyelan no:1

Şebinkarahisar kalesinin bulunduğu Hacıkayası tepesinin Kuzey eteginde yer alır. Taş mahallesindeki su deposundan, önce eski mezbahaneye doğru KD yönünde, daha sonra GD yönünde uzanan heyelan alanı dar bir şerit şeklindedir. Heyelan alanında haraketlerin ne zaman başladığı bilinmemektedir.

Yavaş akma şeklinde başlayan haraketler 1989 yılının Nisan ayında, kayma ve yer yer akma şeklinde gelişmiştir (Şekil 4.21).

Heyelan alanının sol yamacında yer alan evlerin duvarları çatlamış ve düşeyden sapmıştır.



Sekil 4.21. Heyelan no:1'in görünüsü

Heyelan alanının ortalama genişliği 50 m. uzunluğu 500 m. olup ortalama eğimi ise 13 derecedir. Heyelan sağ tarafında bazalt lav ve proklastiklerin oluşturduğu, yüksekliği 75-200 m arasında düşey yamaç yer almaktadır. Heyelanın sol yanında ki şeşlerin yüksekliği ise 0.5-2.5 m arasında değişmektedir. Heyelanın sol yamacında, eski mezbahaneye giden yolda gerilme çatıtlakları gözlenmiştir. Gerilme çatıtlaklarının açıklığı 5-15 cm arasında değişmektedir.

Heyelan alanının GD yönünde uzanan kesiminde, yükseklikleri 1-4 m arasında değişen heyelan aynaları gözlenmiştir.

Heyelan alanındaki ağaçlar, tarla duvarları oldukça yavaş bir bir hızla yamaç aşağı hareket etmektedir. Heyelan alanında gözlenen gerilme çatıtlakları, çukurlaşma ve

kabarmalar yeni hareketlerin belirtisidir. Nisan 1989 da meydana gelen heyelan geriye doğru ilerleme eğilimindedir. Bu nedenle heyelan alanına yakın ve özellikle sol yamaçtaki evler heyelan tehdidi altındadır.

Heyelan alanında tabaka doğrultusu K41 D.eğimi 20 derece olan Alacalı jipsli seriler ve yamaç molozu yayılım göstermektedir. Heyelan malzemesini oluşturan, jips içeren, bordo renkli killerin fiziksel ve mekanik Özellikleri Çizelge 4.14 de özetlenmiştir.

Çizelge 4.14 Heyelan malzemesinin fiziko-mekanik Özellikleri

Örnek Sayısı	Birim Hacim Ağırlığı/cm ³		Öz- Agır lik	Basınç Direnci kg/cm ²	Kıvam Limitleri %			W %
	Dogal	Kuru			LL	PL	PI	
7	1.96	1.53	2.77	1.02	42	24.5	17.5	23.5

Heyelanın oluşmasında :

- yamaç molozunu oluşturan ve boyutları 3 m'ye kadar olan blokların yamaç üzerinde ek yük oluşturması,
- atık suların heyelan alanına boşaltılması ,
- yağışlar ve karların erimesiyle oluşan sular,
- syrışma nedeniyle heyelan malzemesini oluşturan , sert çatıaklı killerin diajenetik kohezyonunun azalması en önemli faktörlərdir.

4.4.3.2. Heyelan no:2

Gümüşhane mahallesinin doğusunda 35000 m² lik alanda yer alır. Heyelan sahasında hareketlerin ne zaman başladığı bilinmemektedir. Heyelan yavaş akma şeklinde başladığı, kayma ve yer yer akma şeklinde geliştiği düşünülmektedir. Arazi kullanım haritasında aktif heyelan bölgesi olarak gösterilen heyelan alanında ağaçların hareket yönünde eğildikleri, binaların duvarlarının çatıldığı ve düşeyden saptığı ve kolonların eğildiği gözlenmiştir (Şekil 4.22).

Heyelan Üçgen şeklindekdir. Heyelanın taç kısmında eğim 16-18 derece arasında, etekte 1-3 derece arasında olup ortalama eğim 9 derecedir. Heyelanın esas aynası, Gümüşhane mahallesindeki eski mezbahanenin yaklaşık 15 m kuzeyindedir. Esas aynanın uzunluğu 130 m olup yüksekliği 1 ile 2.5 m arasında değişmektedir. Heyelanın esas aynasının olduğu alana dökülen dolgu malzemesi ek yük oluşturmuştur. Çökme ve kayma bu nedenle hızlanmıştır. Heyelan alanında ve esas aynanın arkasında açıklıkları 5 ile 20 cm. arasında değişen gerilme çatlakları bulunmaktadır (Ek 8).

Heyelan malzemesi Alacalı jipsli serilerin ayrılmamış tabakaları üzerinde kayma ve yer yer akma şeklinde hareket etmiştir. Hızla hareket eden heyelan malzemesi genelde büyük deformasyona uğramamıştır. Kayma yüzeyinin şekli egrisel, derinliği ise 10 ile 12 m. arasındadır.

Heyelan, Alacalı jipsli serilerin gevşek çimentolu, kumtaşları arakatkılı, jipsli, sert çatlaklı killerin ayrılmış kısımlarında meydana gelmiştir. Devlet hastanesinin

hemen güneyinde Yeni Camii inşaatı temel kazısında yaklaşık 6 m. kalınlığında sert, çatlaklı killer yüzeylenmiştir. Sert killerin çatlak yüzeyleri cılıtlı görünümü sahiptir. Bordo rengin hakim olduğu alacalı görünümü sahip killerin fiziko mekanik Özellikleri Çizelge 4.15 de gösterilmiştir.

Çizelge 4.15. Heyelan malzemesinin fiziko-mekanik Özellikleri


Örnek Sayısı	Birim Hacim Agır.gr/cm ³		Öz- gül Agır	Basing Direnci kg/cm ²	Kivam limitleri %			w %
	Dogal	Kuru			LL	PL	PI	
6	1.94	1.63	2.76	1.57	39	23.5	15.5	19.1

Sert, çatlaklı killerden alınan bozulmamış örnekler üzerinde yapılan konsolidasyonlu drenajlı kesme kutusu deneyi sonuçları Şekil 4.23 de gösterilmiştir.


Heyelan malzemesinin konsolidasyonlu ve drenajlı koşullardaki kohezyonu $c' = 2,15 \text{ ton/m}^2$ içsel sürtünme açısı $\theta = 16$ derece olarak bulunmuştur. Kalıcı kohezyon $c_f' = 1.05 \text{ ton/m}^2$, içsel sürtünme açısı $\theta_f' = 15$ derecedir (Şekil 4.23).

Heyelani meydana getiren en önemli faktörler; bol yağış, karların erimesiyle oluşan sular ve atık sulardır. Kuru direnci çok yüksek olan sert killer suda kolayca dağılmaktadır.

İlçe merkezinin büyük bir bölümünün atık suları heyelan alanına dökülmektedir. Atık sular ile yağışların oluşturduğu Hamam deresi, heyelan alanını boyuna katetmektedir. Atık sularla tütün tarımı yapılmaktadır.



Sekil 4.22. Heyelan alanındaki binalarda görülen hasar



Sekil 4.23 Kesme kutusu deney sonuçları

4.4.3.3. Heyelan no:3

Gümüşhane mahallesindeki eski mezbahanın 40 m. doğusunda 11250 m^2 lik alanda yer almaktadır. Heyelan 1988 yılı Nisan ayında kayma şeklinde meydana gelmiştir. 1989 yılı Nisan ayında heyelan malzemesi akma şeklinde hareket etmiştir. Heyelan geriye doğru ilerleme eğiliminde olduğundan taş kısmındaki evler için tehlike oluşturmaktadır (Şekil 4.24).



Şekil 4.24 Heyelan alanının görünüsü

Eski mezbahanenin 150 m. doğusunda, eski kilise kalıntılarının bulunduğu alanda I nolu heyelan ile III nolu heyelan birleşmiştir. Heyelanın taş kısmının kotu 1340 m., topuk kısmının kotu 1285 m. olup uzunluğu 260 m. dir. Heyelan, ortalamama eğimi 14 derece olan yamaçta meydana gelmiştir. Esas sına geniş yay şeklinde olup, yüksekliği 0.5 ile 2 m., eğimi ise 60 ile 80 derece arasında değişmektedir. Tali aynaların yüksekliği 0.5 ile 1 m. arasında değişmektedir.



Heyelan alanında açıklıkları 3 ile 8 cm. arasında değişen çatlaklar gözlenmiştir.

Heyelanın kayma yüzeyinin şekli egrisel (daireye yakın) olup, derinliği ise 8 m. dir. Hareket eden malzemenin hacmi yaklaşık $3.5 \times 10^6 \text{ m}^3$ tür.

Heyelan malzemesi Alacalı jipsli serilerin ayrılmış sert killeri ve kumtaşlarından oluşmaktadır. Heyelan alanında Alacalı jipsli serilerin tabaka doğrultusu K35 D. eğimi açısı 15 GD dur. Esas aynadan ve örneklmek için esas aşağıya yakın yerlerde açılan çukurlardan çıkarılan düşey kesit aşağıda verilmiştir (Şekil 4.25).

DERİN LİTOLOJİ (m)	AÇIKLAMA
0,5	Çakıl, kum, silt
4,0	Jips içeren, alacalı renkte, kumlu, siltli killer
5,5	Elle kolayca parçalanabilen ayrılmış kumtaşı ve konglomera
7,5	Az ayrılmış, sert, çatlaklı killer

Şekil 4.25. Heyelan malzemesinin düşey kesiti



Şekil 4.26 Konsolidasyonlu direnajlı kesme kutusu deney sonuçları

a) Kesme direnci(τ)-Birim deformasyon,

b) Kesme direnci(τ)-Normal gerilme(σ) ilişkileri

genişlemiştir. Heyelendan etkilenen Kavaklar mahallesi yolunun 250 m.'lik kısmı sürekli çökmekte ve ötelenmektedir. Heyelan yanal olarak genişleyen dörtgen şeklindededir. Heyelan alanının uzunluğu 1200 m., ortalama eğimi 6 derece, genişliği taç kısmında 105 m., etekte ise 230 m. dir.

Heyelanın sol yamacını dar bir şerit halinde uzanan ve bazalt bloklarından oluşan yamaç molozu meydana getirmektedir. Dalgalı bir görünüşe sahip yamaç molozunun yüzeylenmesinde sürekli çökme sonucu yükseklikleri 2 ile 4 m. arasında değişen şevler oluşmuştur.

Heyelan alanında, çukurluklar, açıklıklar, kabarmalar, 20 cm. ye varan çatlaklar ve yer yer su birikintileri yer almaktadır. Çatlakların bazı durumlarda ağaçları ikiye böldüğü görülmüştür. Heyelanın yüksekliği 0.5 ile 1 m. arasında değişen sağ yan şevlerinde hareket yönüne paralel kayma izleri gözlenmiştir.

Heyelan alanında alacalı jipsli seriler ve yamaç molozu yayılım göstermektedir. Yamaç molozu ve alacalı jipsli serilerin dokanlığında debileri 1.5-3 lt/dak. olan kaynaklar yer almaktadır.

Heyelan malzemesini Alacalı jipsli serilerin ayrılmış kısımları oluşturur.

4.4.4. Yıldız Heyelani

Yıldızlı mahallesinde, kemikli deresi batısında, belediye bakım evinin bulunduğu alanda meydana gelmiştir. Heyelan sonucu belediyeye ait bir bina yıkılmıştır (Şekil 4.27)

Yan sınırları belirgin olmayan heyelan orta hızda gelişmiştir. Heyelanın olduğu yamacın ortalama eğimi 10 derecedir. Heyelanın taç kısmı ile topuk arasında 38 m. kot farkı vardır. Heyelanda yükseklikleri 0.5 ile 1 m. arasında değişen esas ve tali aynalar gelişmiştir. Heyelan alanında açıklıkları 8-15 cm. arasında değişen gerilme çatıtları izlenmiştir.

Heyelan malzemesi genelde bloklar halinde olup, yer yer özellikle etek kısmında akma şeklinde hareket etmiştir.

Heyelanın kayma yüzeyi eğrisel şekilli ve 12 m. derinliktedir. Kayma yüzeyi derinliğinin heyelan uzunluğuna oranı 0.03 tür.



Sekil 4.27 Yıldız heyelan alanının görünüşü

Heyelan Alacalı jipsli serilerde ,killi seviyelerin bol yağışların etkisiyle, ayrişmamış tabakalar üzerinde hareket etmesi şeklinde, gelişmiştir. Heyelan malzemesini oluşturan siltli killerin fiziko-mekanik Özellikleri Çizelge 4.17 de verilmiştir.

Çizelge 4.17 Heyelan malzemesinin fiziko-mekanik Özellikleri

Örnek Sayısı	Birim Hacim Ağır.gr/cm ³		Öz- gül Ağır lik	Serbest Basing Direnci kg/cm ²	Kıvam limitleri %			Su w %
	Dogal	Kuru			LL	PL	IP	
7	2.01	1.63	2.76	1.24	42	22.5	19.5	22


Heyelan alanında debileri 1,5 lt/dak. dan küçük olan iki kaynak gelişmiştir. Belediye bakım evinden güneye, Ortahâçe mahalle yoluna uzanan yaklaşık 150 m. genişlikteki alanda yer yer çukurlaşma ve kabarmalar, çatlıklar gözlenmiştir. Bu nedenle heyelanın ileriye doğru genişleyebileceği düşünülmektedir.

4.5. Bazık volkaniklerin oluşturduğu yamaçlarda duraylılık

İnceleme alanında yayılım gösteren bazık volkaniklerin oluşturduğu kaya yamaçlarında kitle hareketleri süreksizliklere bağlı olarak gelişmektedir. Kaya yamaçlarında gelişen kitle hareketlerinin şekli ve büyüklüğü süreksızlıkların özelliklerine, yamacın yüksekliği ile eğimine, süreksızlıklarla yamacın ilişkisine (aynı veya ters yönde eğimli olmaları, eğimlerinin yamaç eğiminden büyük veya küçük olmalarına) bağlıdır. Bazalt, lav ve proklastiklerinin oluşturduğu kaya yamaçlar inceleme alanının kuzeybatısında, Tamzara deresinin doğusunda ve Hacı kayası çevresinde yer almaktadır.

İnceleme alanın kuzeybatısında Yıldız mahallesinden Taş boyununa kadar olan alanda yer alan kaya yamacın yüksekliği 15 m ile 250 m arasında değişmektedir. Dogrultusu ise genelde K27D olmakla birlikte değişkenlik göstermektedir. Yamaç GD'ya doğru eğimli olup eğimi 55 ile 90 derece arasında değişmektedir. Yamaçta yayılım gösteren bazık volkaniklerinden alınan 76 çatlak ölçüsüne göre kontur diyagramı çizilmiştir (Şekil 4.28). Kontur diyagramı incelendiğinde hakim çatlakların K56B/83°GD(P₁), K71D/81°GD(P₂), K42D/80°GD(P₃) ve K10D/78°GD doğrultu ve eğime sahip oldukları görülmektedir. Yamaç eğim ortalaması 82 derece olarak alındığında süreksızlıkların meydana getirdiği kamalanmalarının (P₂₋₄, P₂₋₃, P₁₋₃ ve P₁₋₄) kayma olasılıklarından söz edilebilir. Yamacın eğimi 76 dereceden düşük olduğu kesimlerinde kamasal kayma olasılığından söz edilemez. P₄ ve P₃ kutuplarının temsil ettiği süreksizliklere bağlı olarak düzlemsel kayma olasılığı vardır.

Tamzara deresini doğusunda, Gutgut mahallesinin KD'da yer alan yamaçlarda bazık volkanitler ve yamaç molozu yayılım göstermektedir. Yamaç molozunun içerdigi bloklar yoğunlukla çapları 1 ile 3.5 m. arasında değişen elipsoid şeklindedir. Volkanik breş bileşimindeki bu bloklar yamaçda oldukça dengesiz durumdadırlar. Üst üste yığılı olarak bulunan blokların aşırı yağışlar, deprem veya yapay titreşimlerle kolayca yamaç aşağı hareket edebilecekleri düşünülmektedir (Şekil 4.29). Yamaç eteğinde binalar yer aldığından, yamaçta gelişebilecek yamaç molozu akması veya kaya düşmesi şeklindeki hareketler can ve mal kaybına neden olabilecektir.



Şekil 4.28. Kontur diyagramından yaralanılarak duray-ligin incelenmesi


Şebinkarahisar kalesinin üzerinde bulunduğu Hacı kayaşının çevresinde yükseklikleri 20 ile 300 m arasında değişen kaya yamaçları yer almaktadır. Bu kaya yamaçlarında denge bozulmaları kamasal kayma, düzlemsel kayma ve özellikle kaya düşmesi şeklinde meydana gelmektedir (Şekil 4.30). Hacı kayasının batısında bulunan Taş mahallesi ile GD da bulunan Akbudak köyü kaya düşmesi tehlikesi altındadır. Hacıkayaşı'nın batı yamacından (Taş mahallesinden) bazik volkaniklerden alınan 52 çatlak ölçüsüne göre kontur diyagramı çizilmiştir (Şekil 4.31). Bu diyagramdan hakim çatlakların K50 B/81 GB (P1 kutbu) ve K46 D/84 KB (P2 kutbu) deogrultü ve eğimine sahip olduğu görülmektedir. Hacıkayaşının batısını oluşturan bu yamaçta düzlemsel ve kamasal kayma olasılığı yoktur. Ancak kaya düşmeleri meydana gelmektedir. (Şekil 4.32)



Şekil 4.29 Kaya düşmesi ve yamaç molozu akması tehli-
kesi (yer : Gutgut mahallesi (Semerciler))



Şekil 4.30 Düzlemsel kayma (yer : Taş mahallesi su
deposu yanı)




52 Points

LEGEND (for first 9 intervals)	
□	1- 2
■	3- 4
▨	5- 6
▨	7- 8
▨	9- 10
▨	11- 12
▨	13- 14
▨	15- 16
▨	17- 18

Contour Method: Schmidt (1925)
 Counting Area: 0.010
 Contour Interval: 2% Points per 1% Area
 Maximum Contour: 12

Sekil 4.31 Hacikayasinin batı yamacındaki bazik volkaniklerden alınan 52 çatlak ölçüsüne göre çizilmiş kontur diyagramı



Şekil 4.32 Kontur diyagramından yararlanılarak duraylık analizi (yer : Hacıkayasının batısını oluşturan yamaç yamaç düzleminin durusu K10 D/ 65 KB)

BÖLÜM 5. YAMAÇ VE ŞEVLERİN DURAYLILIGI

5.1. Giriş

Duraylilik yamaç ve şevlerin uzun zaman bozulmadan durumlarını korumaları olarak tanımlanır. Yamaç ve şev terimleri doğada görülen (veya insanlar tarafından oluşturulan) eğik yüzeyleri ifade etmektedir.

Yamaç ve şevlerde duraylık çalışmaları .

1-duraylığın bozulma olasılığının olup olmadığını belirlemenmesi ve

2-belirilenen bir güvenlik sayısı için duraylığı sağlayacak önlemlerin alınması

amaçları için gerçekleştirilir.

Yamaçlarda hareketi önleyici kuvvetlerin hareket ettīrīci kuvvetler aleyhine artması güvenliği artıracaktır. Durayliga bu şekilde yaklaşım yamaç ve şevlerdeki dengeyi "güvenlik sayısı (Gs)" olarak adlandırılan bir kriterle ifade edilebileceğini göstermektedir.

Zemin şevleri Gs' na göre duraylık açısından :

Gs	Şev
< 1	Duraysız
1.0 - 1.2	Kuşkuju (kısa süreli şevler için)
1.3 - 1.4	Yarma ve dolmalar için güvenilir (uzun süreli şevler için)
> 1.5	Baraj şevleri için emniyetli

Gs 'sinin bilinmeyen kayma yüzeyi için seçilecek biçimde duyarlı olduğu bilinmektedir. Zeminin türüne bağlı olarak belirli bir kayma şeklinin seçilmesi durumunda duraylık daha

gerçekçi yapılacaktır. Ancak denge hesaplamalarında kullanılan yöntemin şeçiminde gösterilen özenin, zeminin kayma difference parametrelerinin belirlenmesindeki olası hata miktarları gözönünde tutularak, aşırı olmaması önerilmektedir. İnceleme alanındaki yamaçlar için denge analizleri yapılrken, yukarıda anlatılan yaklaşım dikkate alınmıştır.

5.2. Duraylık analiz yöntemleri

Yamaçlarda denge analizleri için iki farklı yaklaşım geliştirilmiştir.

1- Limit gerilme yaklaşımı : Yamaçta dış yükler ve kendi ağırlığı altındaki ortamın mekanik Özelliklerine bağlı olarak, gerilmelerin nerelerde yoğunlaşacağını, deformasyon miktarlarını ve kaymanın olup olmayacağı inceler. Yamaçların büyük çoğunuğunda kaymanın varolan süreksizlikler boyunca olduğu veya kayma yüzeyinin sonradan belirmesi nedeniyle genel deformasyon analizinin gereksiz olduğu şeklinde limit gerilme yaklaşımına eleştiriler getirilmektedir.

—
2-Limit denge yaklaşımı : Kayma yüzeyinin yeri ve şekli önceden kabul edilir, sonra yamacın dengesi eldeki verilerle hesaplanır.

Limit denge yaklaşımı ile geliştirilmiş yöntemlerin ortak yönleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Önalp, 1975).

1- Denge kaybı ,hareketi önleyici kuvvetlerin hareket ettipci kuvvetlere oranı olarak tanımlanan, güvenlik sayısı ile bulunur.

2- Zeminin kayma direnci deformasyondan (veya kayma miktarından) bağımsız ortalama bir değer ve zorunlu olarak gerçekten küçük kabul edilir.

3- Kayma gerilmesi (τ) ve normal gerilme (σ) üç denge denklemi ve Mohr-Coulomb denklemi kullanılarak hesaplanır.

4- Üç denge denklemi her durumda bilinmeyen sayısından fazla olduğundan eşitliği sağlamak için bazı varsayımlar yapılır.

Limit denge yaklaşımı iki ana koşulda uygulanmıştır. Geliştirilen ilk yöntemlerde denge denklemeleri kayan kitlenin tümü için uygulanmıştır. Sonradan zeminin homojen olmadığı, kayma yüzeyinin uniform bir geometrik şeke sahip olmadığı ve su basınçlarının yerel değişiklik gösterdiği koşullar için kayan kitle dilimlere ayrılmış, denge denklemelerinin her dilim için yazılmıştır.

Dilim yöntemlerinde kayan (veya kayması olası) kitenin dilimlere ayrılışı, tipik bir dilime etkiliyen kuvvetler ve denge denklemeleri Şekil 5.1 de verilmiştir.

5.2.1. İsviç Dilim Yöntemi (İ.D.Y)


Literatürde Fellinius ve bazen sade yöntem (Ordinary method of slices) anılan bu yöntemde yanal kuvvetler sıfır kabul edilir.

$$\sum \tan \theta ((E_j - E_{j-1}) \cos \alpha - (X_j - X_{j-1}) \sin \alpha) = 0$$

Bu varsayımlı güvenlik sayısının (G_s) gerçekten küçük çıkışmasını sağlamaktadır. Bu nedenle İ.D.Y diğer yöntemlerin kontrolünde kullanılmaktadır. Güvenlik sayısı :

$$G_s = \frac{\sum c x l + \sum (W x \cos \alpha - u x l) x \tan \theta}{\sum W x \sin \alpha}$$

förmülüyle bulunur.



$$[\sum F_y = 0] \quad -W + (X_j - X_{j-1}) + S \sin \alpha + N \cos \alpha = 0$$

$$[\sum F_x = 0] \quad (E_j - E_{j-1}) + S \cos \alpha + N \sin \alpha = 0$$

$$[\sum M_n = 0] \quad X_{j-1} \Delta x + (X_j - X_{j-1}) \frac{\Delta x}{2} + E_{j-1} \Delta y_t + (E_j - E_{j-1})(h - \Delta y_t - \frac{\Delta y}{2}) + (N \Delta g) = 0$$

$$\sum (X_j - X_{j-1}) = 0$$

$$\sum (E_j - E_{j-1}) = 0$$

$$\sum (M_j) = 0$$

Şekil 5.1. Kayan kitlenin dilimler ayrılışı, tipik bir dilime etkiliyen kuvvetler ve denge denklemi.

G_s: İsveç dilim yöntemi (I.D.Y) ile bulunan güvenlik sayısı
c : kohezyon (ton/m²)
θ : içsel sürtünme açısı
W : dilim ağırlığı (ton)
α : dilim taban açısı
u : boşluk suyu basıncı

Dilim taban açısının büyük değişikler gösterdiği derin kayma yüzeylerinde hata artmaktadır. Hata miktarı boşluk suyu artlığında artacağından yöntemin kuru yamaçlar için uygulanması önerilmektedir.

5.2.2. Sadeleştirilmiş Bishop yöntemi (S.B.Y.)

Dilime etkiliyen yanal kuvvetlerin yatay olduğu varsayımlını yapar. Güvenlik sayısı;

$$G_{sb} = \frac{\sum (c x b + \sum (W x \cos \alpha - u x b) x \tan \theta) / m_\alpha}{\sum W x \sin \alpha}$$

förmülüyle bulunur.

G_{sb}: Sadeleştirilmiş Bishop yöntemi (S.B.Y) ile bulunan G_s

$$m_\alpha = (1 + \frac{\tan \alpha x \tan \theta}{G_{sb}}) x \cos \alpha$$

m_α katsayısı G_s içerdiginden çözümü iterasyonla gidilir.

S.B.Y ile bulunan G_s her durumda I.D.Y ile bulunandan yüksek ve gerçeğe daha yakındır. S.B.Y in eksikliği G_{s1} ve kayma yüzeyinin derin olduğu durumda hataların artmasıdır.

5.2.3. Janbu yöntemi (J.Y)

Yanal kuvvetlerin bileşkesinin yeri için varsayımlı yapar. Janbu genelleştirilmiş dilim yöntemi kayma yüzeyinin şeklini

kısıtlamadığı gibi tüm denge koşullarını sağlamaktadır. Bu arada Bishop y. gibi yanal kuvvetlerin yatay olduğu varsayımlı ile basit bir çözümü ulaşımaktadır. Ancak bu durumda sonuçların bir katsayı (f_o) ile düzeltilmesi gerekmektedir. Janbu yönteminde güvenlik sayısı :


$$G_{sj} = f_o \times \left[\frac{\sum (c \times b + \sum (W - u \times b) \times \tan \theta) / n_\alpha}{\sum W \times \tan \alpha} \right]$$

förmülüyle bulunur. :

G_{sj} : Janbu yöntemi (J.Y) ile bulunan güvenlik sayısı

$$n_\alpha = \left(1 + \frac{\tan \alpha \times \tan \theta}{G_{sj}} \right) \times \cos^2 \alpha$$

Düzeltme faktörü (f_o) Şekil 5.2 de verilen grafikten bulunur. n_α katsayısı G_s içerdiginden çözümü iterasyonla gidilir.



Şekil 5.2 Janbu'nun düzeltme faktörü diyagramı

5.3. Bilgisayar uygulaması

Dengenin genel şekilli kayma yüzeyleri için incelenmesinde işlemelerin uzun olması nedeniyle bilgisayar uygulamaları ekonomi, zaman ve güvenirlilik açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle I.D.Y , S.B.Y , J.Y teri ile duraylık analizi yapan ANALİZİ adında bir program geliştirilmiştir (Ek 11). Sonsuz yamac analizi için LOTUS 123 de bir makro (program) yazılmıştır. Ayrıca bu çalışmamızda bilgisayarın sunduğu olanaklardan geniş ölçüde yararlanılmıştır.

5.4. Yamaç ve şevlerde duraylık analizi

İnceleme alanındaki şev ve yamaçların duraylık analizi

- heyelanların karakteristikleri,
- yamacın morfolojik özellikleri ve
- heyelanların oluştugu malzemenin mühendislik özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır.

Sebinkarahisar ve çevresinde geniş yayılıma sahip Alacalı jipsli serilerde görülen kitle hareketleri çögünlükla dilim şeklindeki kaymalar ve çoklu iterleyen kaymalar şeklinde gelişmiştir. Kayma yüzeyinin şekli ve derinliği Alacalı jipsli serilerin tabakalı yapısı tarafından kontrol edilmektedir. Kayma yüzeyinin şekli çögünlükla düzleme yakın (genel kayma yüzeyi) şeklinde olup derinliği 8 ile 20 m arasında değişmektedir. Heyelanlarda esas kayma yüzeyi derinliğinin heyelan uzunluğuna oranı (h/l) çögünlükla 0.1 den küçüktür. Bu oranın yükselmesi durumunda bile kayma yüzeyi şekli daireye yaklaşmamaktadır.

Kayan kitleler çoğulukla dilimler (kayma kamaları) şeklindedir. Dilimlerde h/l oranı 0.13 ile 0.05 arasında değişmekte olup çoğulukla 0.1 civarındadır.


Yukarıda anlatılan (ve araç, gereç olanagımız dahilinde elde edilen) veriler dikkate alınarak, Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu yamaçlarda denge analizleri için bir model oluşturulmuştur (Şekil 5.3.)

Şekil 5.3 incelendiginde duraylık analizlerinin

- 1- Olası dilim şeklindeki kaymalar ile heyelandaki kayma kamalarının (dilimlerin) her biri ve
- 2-sonsuz yamaç için yapılması uygun olacağı görülmektedir.

Olası dilim şeklindeki kaymalar ve hareket etmiş dilimlerin (heyelanlardaki kayma kamalarının) denge analizleri, özellikle kayma yüzeyi şekli ile h/l oranı dikkate alınarak, S.B.Y ve J.Y leriyle yapılmıştır. I.D.Y diğer iki yöntemin kontrolü amacıyla uygulanmıştır.

Denge analizlerinde arazi ve labaratuvara gerçekleştirilen ölçü, gözlem ve deney sonuçları dikkate alınarak; heyelan uzunluğu $l = 160$ m., kayma yüzeyi derinliği (h) 16, 12 ve 8 m., kayma yüzeyi derinliğinin heyelan uzunluğuna oranı (h/l) ise 0.1, 0.13 ve 0.05 olarak seçilmiştir. Heyelanların oluşturduğu malzemenin birim hacim ağırlığı (B_h) 2.0 ton/m³, kohezyon değerleri (c') 1.0, 1.5, 2.0 ton/m², içsel sürtünme derecesi (ϕ') 15, 18 ve 21 derece olarak alınmıştır. incelenen modelde yamaç eğimleri (β) 8, 10, 12 ve 14 olarak seçilmiştir.



Sekil 5.3 Dilim şeklindeki kaymalar ve sonsuz yamaçta denge analizi için geliştirilen model.

Olası dilim şeklindeki kaymalar ve hareket etmiş dilimler (kayma kamaları) için duraylık analiz sonuçları Çizelge 5.1 de verilmiştir.

Çizelge 5.1 de verilen G_s değerleri İrdelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1- Hareket etmiş ve etmesi olası kitlenin kuru veya doygun olması durumunda $G_{si} < G_{sb} < G_{sj}$ dir. Kayma yüzeyi şekli dikkate alındığında gerçekte en yakın sonucu J.Y vermektedir.

2- Dilim şeklindeki kaymalar ve heyelan dilimlerinin yeniden hareketi malzemenin doygun olduğunda oluşacaktır. İnceleme alanındaki kitle hareketleri çögünlükla aşırı yağışlardan sonra oluşmaktadır. Yamaç kuru olduğunda kitle hareketleri gelişmemektedir.

Çizelge 5.1. Duaryllilik analizleri sonuçları

C (ton/m ²)	ø	H	s	Gsi		Gsb		Gsj		Gsy	
				doygun	kuru	doygun	kuru	doygun	kuru	doygun	kuru
1.0	15	16	8	1.268	2.242	1.398	2.367	1.493	2.468	1.180	2.130
1.0	18	16	8	1.479	2.660	1.636	2.812	1.745	2.927	1.380	2.540
1.0	21	16	8	1.697	3.092	1.882	3.271	2.005	3.403	1.590	2.960
1.5	15	16	8	1.407	2.381	1.537	2.506	1.646	2.622	1.290	2.250
1.5	18	16	8	1.617	2.799	1.775	2.951	1.898	3.081	1.500	2.650
1.5	21	16	8	1.835	3.231	2.021	3.410	2.159	3.557	1.710	3.070
2.0	15	16	8	1.546	2.520	1.675	2.645	1.799	2.775	1.407	2.360
2.0	18	16	8	1.756	2.938	1.914	3.090	2.051	3.235	1.609	2.765
2.0	21	16	8	1.974	3.370	2.160	3.549	2.312	3.710	1.819	3.185
1.0	15	16	10	0.886	1.571	0.992	1.669	1.071	1.761	0.943	1.702
1.0	18	16	10	1.030	1.862	1.160	1.981	1.252	2.088	1.104	2.025
1.0	21	16	10	1.182	2.163	1.334	2.304	1.439	2.424	1.271	2.360
1.5	15	16	10	0.986	1.671	1.091	1.769	1.182	1.873	1.034	1.796
1.5	18	16	10	1.310	1.962	1.260	2.081	1.363	2.000	1.195	2.117
1.5	21	16	10	1.282	-	1.434	-	1.550	-	1.363	2.451
2.0	15	16	10	1.086	1.771	1.910	1.869	1.293	1.985	1.125	1.885
2.0	18	16	10	1.232	-	1.359	-	1.474	-	1.287	2.208
2.0	21	16	10	1.382	-	1.534	-	1.661	-	1.454	2.542
1.0	15	16	12	0.865	1.572	0.967	1.673	1.030	1.777	0.784	1.414
1.0	18	16	12	1.000	1.863	1.132	1.986	1.207	2.106	0.918	1.682
1.0	21	16	12	1.155	2.165	1.302	2.300	1.386	-	1.057	1.960
1.5	15	16	12	0.964	1.672	1.065	1.774	1.141	1.890	0.861	1.491
1.5	18	16	12	1.060	1.964	1.229	2.087	1.314	2.220	0.995	1.759
1.5	21	16	12	1.253	2.265	1.399	2.410	1.494	2.560	1.133	2.036
2.0	15	16	12	1.062	1.773	1.163	1.875	1.248	2.000	0.938	1.568
2.0	18	16	12	1.204	2.065	1.327	2.187	1.422	2.330	1.072	1.836
2.0	21	16	12	1.351	2.366	1.497	2.511	1.602	2.674	1.210	2.113
1.0	15	16	14	0.771	1.367	0.868	1.452	0.950	1.551	0.670	1.208
1.0	18	16	14	0.898	1.620	1.016	1.723	1.110	1.839	0.785	1.436
1.0	21	16	14	1.029	1.882	1.169	2.000	1.227	2.136	0.903	1.673
1.5	15	16	14	0.859	1.454	0.955	1.540	1.048	1.650	0.737	1.274
1.5	18	16	14	0.985	1.708	1.030	1.811	1.208	1.938	0.851	1.503
1.5	21	16	14	1.116	1.970	1.255	2.020	1.375	2.235	0.969	1.739
2.0	15	16	14	0.946	1.542	1.042	1.628	1.145	1.749	0.804	1.341
2.0	18	16	14	1.073	1.795	1.089	1.899	1.306	2.037	0.918	1.569
2.0	21	16	14	1.204	2.057	1.302	2.180	1.472	2.250	1.036	1.806
1.0	15	12	8	1.565	2.705	1.726	2.865	1.909	3.085	1.256	2.209
1.0	18	12	8	1.807	3.190	2.002	3.378	2.213	3.638	1.458	2.614
1.0	21	12	8	2.059	3.691	2.289	3.914	2.527	4.210	1.668	3.034
1.5	15	12	8	1.777	2.917	1.938	3.073	2.149	3.326	1.407	2.360
1.5	18	12	8	2.020	3.402	2.215	3.590	2.453	3.879	1.609	2.765
1.5	21	12	8	2.270	3.904	2.501	4.127	2.767	4.451	1.819	3.185
1.0	15	12	10	1.213	2.095	1.345	2.220	1.475	2.372	1.000	1.763
1.0	18	12	10	1.401	2.469	1.560	2.622	1.710	2.797	1.165	2.086
1.0	21	12	10	1.595	2.857	1.783	3.037	1.953	3.237	1.332	2.421
1.5	15	12	10	1.380	2.261	1.510	2.387	1.661	2.559	1.125	1.885
1.5	18	12	10	1.567	2.635	1.756	2.788	1.896	2.984	1.287	2.208

C on/m ²	ϕ	H	B	Gsi		Gsb		Gsj		Gsy	
				doygun	kuru	doygun	kuru	doygun	kuru	doygun	kuru
1.0	15	12	12	0.991	1.708	1.104	1.814	1.204	1.926	0.835	1.465
1.0	18	12	12	1.143	2.012	1.281	2.142	1.396	2.271	0.969	1.734
1.0	21	12	12	1.301	2.320	1.464	2.481	1.594	2.627	1.108	2.011
1.5	15	12	12	1.128	1.845	1.240	1.952	1.356	2.080	0.938	1.568
1.5	18	12	12	1.200	2.149	1.417	2.279	1.548	2.424	1.072	1.836
1.5	21	12	12	1.438	2.465	1.600	2.618	1.746	2.781	1.210	2.113
1.0	15	12	14	0.837	1.440	0.938	1.534	1.019	1.621	0.715	1.252
1.0	18	12	14	0.966	1.696	1.089	1.811	1.181	1.910	0.829	1.401
1.0	21	12	14	1.098	1.961	1.244	2.097	1.349	2.209	0.947	1.717
1.5	15	12	14	0.955	1.558	1.054	1.651	1.148	1.752	0.804	1.341
1.5	18	12	14	1.083	1.814	1.204	1.928	1.310	2.041	0.918	1.560
1.5	21	12	14	1.216	2.079	1.360	2.214	1.478	2.340	1.360	1.806
1.0	15	8	8	1.479	2.450	1.550	2.512	1.735	2.749	1.410	2.360
1.0	18	8	8	1.606	2.063	1.772	2.938	1.982	3.211	1.610	2.770
1.0	21	8	8	1.899	3.290	2.000	3.378	2.238	3.688	1.820	3.100
1.5	15	8	8	1.734	2.704	1.803	2.767	2.022	3.038	1.630	2.500
1.5	18	8	8	1.940	3.117	2.025	3.192	2.269	3.500	1.840	2.930
1.5	21	8	8	2.154	3.544	3.255	3.633	2.524	3.977	2.050	3.410
2.0	15	8	8	1.908	2.959	2.057	3.021	2.309	3.326	1.860	2.814
2.0	18	8	8	2.194	3.371	2.279	3.447	2.555	3.788	2.063	3.210
2.0	21	8	8	2.408	3.800	2.508	3.888	2.811	4.266	2.273	3.630
1.0	15	8	10	1.100	1.951	1.241	2.000	1.373	2.165	1.125	1.805
1.0	18	8	10	1.344	2.279	1.419	2.342	1.569	2.528	1.287	2.200
1.0	21	8	10	1.514	2.619	1.603	2.692	1.771	2.903	1.454	2.512
1.5	15	8	10	1.384	2.156	1.444	2.208	1.399	2.394	1.308	2.060
1.5	18	8	10	1.548	2.484	1.622	2.546	1.795	2.757	1.470	2.392
1.5	21	8	10	1.710	2.823	1.806	2.897	1.997	3.132	1.637	2.725
2.0	15	8	10	1.589	2.360	1.648	2.412	1.826	2.622	1.491	2.251
2.0	18	8	10	1.753	2.688	1.825	2.751	2.021	2.985	1.652	2.574
2.0	21	8	10	1.922	3.027	2.009	3.102	2.223	3.361	1.819	2.900
1.0	15	8	12	0.982	1.620	1.037	1.665	1.137	1.785	0.938	1.560
1.0	18	8	12	1.117	1.892	1.186	1.946	1.300	2.083	1.072	1.836
1.0	21	8	12	1.258	2.173	1.339	2.237	1.468	2.392	1.210	2.113
1.5	15	8	12	1.153	1.792	1.207	1.837	1.325	1.975	1.091	1.722
1.5	18	8	12	1.289	2.063	1.355	2.118	1.486	2.273	1.225	1.990
1.5	21	8	12	1.430	2.344	1.508	2.409	1.654	2.582	1.364	2.267
2.0	15	8	12	1.325	1.963	1.377	2.008	1.513	1.165	1.245	1.075
2.0	18	8	12	1.461	2.235	1.525	2.290	1.675	2.464	1.379	2.143
2.0	21	8	12	1.601	2.516	1.678	2.580	1.842	2.773	1.518	2.421
1.0	15	8	14	0.841	1.384	0.892	1.424	0.973	1.517	0.804	1.341
1.0	18	8	14	0.956	1.615	1.020	1.664	1.112	1.770	0.918	1.560
1.0	21	8	14	1.076	1.855	1.152	1.912	1.256	2.031	1.036	1.806
1.5	15	8	14	0.989	1.533	1.038	1.573	1.133	1.680	0.937	1.475
1.5	18	8	14	1.105	1.764	1.166	1.813	1.271	1.933	1.050	1.703
1.5	21	8	14	1.224	2.003	1.298	2.061	1.415	2.195	1.169	1.939
2.0	15	8	14	1.138	1.681	1.105	1.721	1.294	1.844	1.070	1.607
2.0	18	8	14	1.253	1.913	1.312	1.960	1.432	2.097	1.184	1.836
2.0	21	8	14	1.373	2.152	1.440	2.209	1.575	2.358	1.302	2.072

Uitname 5. t. in de zomer

3- Yamaçlarda hareket sert, çatıaklı killerin kohezyonunun en büyük değerden kalıcı değere düşmesi ile oluşmaktadır. Bu nedenle hareket etmiş ve kayma derinliği bilinen kitlenin (dilimlerin) denge analizlerinde kalıcı kohezyon (c_r) ve içsel sürtünme (θ_r) değerleri alınmalıdır. $c_r = 1.0 \text{ ton/m}^2$ ve $\theta_r = 15$ değerleri alındığında, hareket etmiş ve doygun durumda kitleler için,

kayma yüzeyi derinliği $h=16 \text{ m}$ ise yamaç eğimi $\beta>9$,
kayma yüzeyi derinliği $h=12 \text{ m}$ ise yamaç eğimi $\beta>13$.

kayma yüzeyi derinliği $h=8 \text{ m}$ ise yamaç eğimi $\beta>14$

olduğunda $Gsj < 1.15$ olmaktadır. (yamaç duraysız)

Bu sonuçlara göre kayma yüzeyi derinlikleri ve meydana geldikleri yamacın ortalama eğimleri dikkate alındığında, (karların eridiği, aşırı yağışların görüldüğü aylarda), Avutmuş, Akbudak-Ziraat teknisyenliği heyelanları ve I.no'lu Heyelanda hareket etmiş malzeme içerisinde dilim şeklinde kaymalar (veya kayma kamalarının hareketi) beklenmelidir.

4- Hareket etmesi muhtemel yamaçlar için yaklaşık denge analizlerinde Çizelge 5.1 den yaralanılabilirdir. Bu durumda olası kayma yüzeyi killerin tabanından (veya ayristirma sınırından) geçeceginden jeolojik verilerden (veya sondaj, kazı ve jeofizik yöntemler ile elde edilen verilerden), killerin kalınlığı belirlenmeli ve yamacın ortalama eğimi bulunmalıdır. Kayma direnci parametreleri ortalama değer olarak $c = 2.0 \text{ ton/m}^2$, $\theta=15$ veya $\theta=18$ derece alınmalıdır. (Kayma yüzeyi derinliği, yamaç eğimi ve kayma parametrelerinin ara değeri için Çizelgede 5.1 de verilen değerler enterpole edilmelidir.)

5.4. Sonsuz yamaç analizi

Şekil 5.4 de görüldüğü gibi kayma yüzeyi derinliği helyen uzunluğuna göre çok büyük (h/l oranı çok küçük) ise çözüm sonsuz yamaç analizi ile yapılır.

Kohezyonlu zeminlerde sızıntı kuvvetleri zeminin durumu ve geçirimsilik katsayısına bağlı olarak yamaç eğimine paralel veya başka bir açıda etkiliyebilir. Boşluk suyu basıncı katsayısı (r_u) akımın yamaç yüzeyine (veya kayma yüzeyine) paralel olması durumunda :

$$r_u = (X/T) \times (Bh/Bw) \times \cos^2 \beta \text{ ifadesiyle hesaplanır.}$$

Bh : Zeminin birim hacim ağırlığı

Bw : Suyun birim hacim ağırlığı

β : yamac eğimi

Yeraltısuları akımın yamaç yüzeyinden farklı eğime sahip olması halinde kaynak özelligi kazanacaktır. Bu durumda r_u :

$$r_u = (Bw/Bh) \times (1/(\tan \beta \times \tan \theta)) \text{ ifadesiyle bulunur}$$

θ : yeraltısuyu yüzeyinin eğimi

Yamaçta denge analizi effektif gerilmelere göre yapılacağına güvenlik sayısı

$$Gsy = A \times \frac{\tan \theta'}{\tan \beta} \times B \times \frac{c'}{Bh \times H} \text{ ifadesinden bulunur.}$$

H : kayma yüzeyi derinliği

A ve B katsayıları Şekil 5.4 den bulunur.

Genel durum için güvenlik sayısı ;

$$Gsy = \frac{c' + (Bh \times H - Bw \times H_w) \times \cos^2 \beta \times \tan \theta}{Bh \times H \times \sin \beta \times \cos \beta}$$

ifadesinden bulunur.

H : kayma yüzeyi derinliği

H_w : yeraltısuyunun kayma yüzeyinden itibaren yüksekliği

Genel durum için verilen bağıntı kullanılarak inceleme heyelanları ve olası kaymalar için sonsuz yamaç analizleri Çizelge 5.2 de özetlenmiştir.


Çizelge 5.2 Sonsuz yamaç analizi

No	c ton/m ²	Ø	B _h ton/m ³	H _w m.	H m.	β	G _{s1}	G _{s2}
1	1.0	15	2.0	16	16	8	1.18	2.13
2	1.0	20	2.06	16	16	11	1.13	2.03
3	1.5	15	2.01	12	12	10	1.13	1.88
4	2.0	18	2.00	12	12	12	1.17	1.94

(1 : Avutmuş heyalani 2: Akbudak-Ziraat teknisyenliği heyalani 3: Yıldız mahallesinden Ortabahçe mahallesi yoluna kadar uzanan ve üzerinde Belediye binası ile Yıldız heyelani bulunan yamaç 4: Şebinkarahisar karayolundan Ortabahçe mahalesine uzanan yamaç (Şekil 5.5) , G_{s1} : Doygun durum için (H_w = H) güvenlik sayısı , G_{s2} : H_w=0 için güvenlik sayısı β : yamaç eğimi)

Çizelge 5.2 ye göre incelenen yamaçlarda bol yağışlar olduğu ve karların eridiği aylarda (malzeme kolayca doygun hale geleceğinden) heyelanlar beklenmelidir.

İnceleme alanındaki hareket etmiş veya hareket etmesi muhtemel yamaçlarda denge analizlerin sonsuz yamaç yaklaşımıyla çabuk ve daha ekonomik yapılabilmesi için abaklar geliştirilmiştir (Şekil 5.6). Abaklar kullanılarak yaklaşık güvenlik sayısı bulunabilir.



Sekil 5.4. Sonsuz yamaç yaklaşımı a) sonsuz yamaç, b) sizintinin yamaç dışına olması, c) sizintinin yamac'a paralel olması d) A katsayısinin hesaplanması için abak e) B katsayısinin hesaplanması için abak



Sekil 5.5 Sebinkarahisar-Suşehri karayolundan Ortabahçe mahallesine uzanan yamaçta hareketin başlangıcı

Şekil 5.6 da verilen egriler kullanılırken aşağıda verilen yol izlenmelidir.

1-Olası kayma yüzeyi killerin tabanından (veya ayrisma sınırından) gececeğinden jeolojik verilerden (veya sondaj, kazı ve jeofizik yöntemler ile elde edilen verilerden), killerin kalınlığı belirlenmeli ve yamacın ortalama eğimi bulunmalıdır. Kayma direnci parametreleri, hareket etmiş yamaçlar için $c_r = 1.0 \text{ ton/m}^2$, $\theta_r = 15^\circ$, hareket etmesi muhtemel yamaçlar için ortalama değer ($c = 2.0 \text{ ton/m}^2$, $\theta = 15^\circ$ veya $\theta = 18^\circ$ derece) alınmalıdır veya deneylerle belirlenmelidir.

2- c ve θ değerleri için Şekil 5.6'dan uygun abak şeçilerek güvenlik sayısı bulunur.

3-Kayma yüzeyi derinliği, yamaç eğimi ve kayma parametrelerinin ara değeri için verilen değerler enterpole edilmelidir.


5.6. Yaklaşık duraylık hesabı için genel amaçlı egriler

Hoek (1970) yaklaşık analizin kabul edilebileceği durumlar için abaklar geliştirilmiştir. Bu abakların kullanılması yamacın kritik olması veya kayma direnci parametrelerinin tam olarak bilinemediği durumlar için önerilmektedir. Yöntemin ilgingç yönü Taylor, Bishop, Janbu ve Spencer yaklaşımlarının birlikte kullanılmasıdır.

Yöntemin uygulanması aşağıda verilmiştir.


1-Arazi gözlemleri ve Ölçekli jeoloji kesitlerinin yardımıyla dairesel kaymanın durumu belirlenerek, Şekil 5.7 den uygun olan şev geometrisi şeçilir.

2-Şev açısı şeçilir ve uygun kesitlerin altında verilen bağıntılardan X ve Y fonksiyonları hesaplanır.




Sekil 5.6. Sonsuz yamaç analizi geliştirilen abaklar

c) Yamaç Eğimi (β)




d) Yamaç Eğimi (β)




(Sekil 5.6' nin devamı)

Yamaç Eğimi (β)




Yamaç Eğimi (β)




(Şekil 5.6'ın devamı)

Yamac Egimi (B)



Yamac Egimi (B)



(Şekil 5.6'ın devamı)

3- X ve Y değerleri kullanılarak güvenlik sayısı (Gs) Şekil 5.8 den bulunur.

İnceleme alanındaki Alacalı jipsli serilerin killi seviyelerinde (veya ayrılmış kesimlerinde) yapılacak kazılarla oluşacak şevlerin duraylığı yukarıda anlatılan yöntemle yaklaşık hesaplanılabilir.

İlçe merkezinde ,devlet hastanesinin kuzeyinde camii inşaatı için temel kazısıyla oluşan 6 m. yüksekliğindeki şevin denge analizi yukarıda anlatılan abakların kullanılmasıyla yapılmıştır.

Kazının yapıldığı sert,çatlaklı killerde $c=2150 \text{ kg/m}^2$.

$\theta=15^\circ$, $Bh=2000 \text{ kg/m}^3$ dir. Şevin eğimi $i=84^\circ$ derece alınmıştır . Şev kuru ve çekme çatlığı içermemektedir.

Analiz yaptığımız şev için uygun fonksiyonlar Şekil 5.7 den $X = i - 1.2 \times \theta$ ve $Y = Bh \times h / c$ olarak şeçilerek $X=66^\circ$ $Y=5.417$ bulunmuştur. Şekil 5.8 de verilen abaktan bu şev için güvenlik sayısı $Gs=1.2$ olarak bulunmuştur. İsvet dilim yöntemi ile bulunan güvenlik sayısı $Gsi=1.45$ dir

5.7. Sebinkarahisar ilçe mekezi yerleşim alanının kitle hareketleri açısından microbölgeleştirilmesi

Sağlıklı kentleşmenin temel ögesini oluşturan jeolojik çevre ile uyum, yapılasmada, yerleşimin planlanmasında çogu kez ihmal edilmektedir. Ancak sorunlar ortaya çıkınca jeolojik çevre koşulları gündeme gelmektedir. Bunun tipik bir örneğini Sebinkarahisar ilçesinde görmekteyiz.

EĞİM FONKSİYONU X YAMAÇ YÜKSEKLİĞİ FONKSİYONU Y

A-kuru yamaç



$$X = l - 1.2 \phi$$

B-çekme çatıksız



$$Y = \gamma H_c$$

C-normal akım,



$$X = l - \phi [1.2 - 0.3 \frac{H_w}{H}]$$

D-kuru çekme çatıksız



$$Y = [1 + (\frac{l-25}{100}) \frac{Z_t}{H}] \frac{\gamma H}{c}$$

E-yatay akım




$$X = l - \phi [1.2 - 0.5 \frac{H_w}{H}]$$

F-su dolu çekme çatıksız



$$Y = [1 + (\frac{l-10}{100}) \frac{Z_t}{H}] \frac{\gamma H}{c}$$

Şekil 5.7. Dairesel kayma için şev dizaynında kullanılan kesitler



Şekil 5.8. Şev yüksekliği ve şev açısı fonksiyonları yarı-dimiyile yaklaşık güvenlik sayısının bulunması

Şebinkarahisar İlçe merkezi yerleşim alanının büyük bir kısmında aktif veya potansiyel heyelanlar görülmektedir. Heyelanlar yamaç eğimine, yamaç geometrisine, yağışlara ve Özellikle jeolojik özelliklere bağlı olarak gelişmektedir. Bu nedenle Şebinkarahisar İlçe merkezinin 1/2000 Ölçekli jeolojik haritası çikartılmıştır. Jeolojik haritada topografik eşiyselti egrileride gösterilmiştir (Ek 9).

Zemindeki deformasyonlar (akma, heyelan sinyalleri, gerilme çatlakları, çukurlaşma ve kabarmalar, topografyanın dalgalı görünüşü, ötelenmeler v.b.) mevcut yapılardaki hasarlar, zemin-yapı etkileşimi „dikkate alınarak Şebinkarahisar İlçe merkezi yerleşim alanı kitle hareketleri açısından 5 syri bölgeye ayrılmıştır (Ek 10).

5.7.1. Aktif Heyelan Bölgeleri

5.7.1.1. 1.Derece Heyelan Bölgesi

Kayma ve akma gibi zemin hareketlerinden büyük ölçüde etkilenmiş sahaları içerir. Bu sahalarda Özellikle yağışların bol olduğu ve karların eridiği aylarda aktif hareketler gözlenmekte olup zemin yüksek kayma poyansiyeline sahiptir.

Heyelan sinyası, gerilme çatlakları ve yer yer akmaların gözlendiği bölgenin topografik eğimi, incelenen alanın ortalamaya eğiminden 3-4 derece büyüktür. Heyelan ve akma şeklindeki zemin hareketleri sonucunda bu sahalarda yer alan binalar tamamen veya kısmen kullanılamaz hala gelmiştir.

I. derece heyelan bölgesinde yapılaşma tamamen sakincalı olup büyük hasar görmüş binalar boşaltılmalıdır. İmar planlarında bu sahalar yeşil alan olarak düşünülmeli ve ağaçlandırılmalıdır.

5.7.1.2. II.Derece Heyelan Bölgesi

Kayma ve akma gibi zemin haretleri belirtilerinin bariz şekilde gözlemebildiği sahaları kapsar. Dalgalı bir topografyaya sahip bu sahalarda çukurlaşmalar, kabarmalar, gerilme çatıtlakları görülmüştür. Binaların duvarlarında 10 dereceye varan düşeyden sapmalar ve yoğunlukla içm'den büyük çatıtlaklar mevcuttur. Bahçe duvarlarında ötelenmeler, beton duvarlarda yer yer yıkılmalar gözlenmiştir.

Yağışların bol olduğu, karların eridiği aylarda kayma ve akma şeklinde zemin hareketlerinin gelişme olasılığı fazladır. I. derece heyelan bölgесine yakın kısımlar, gelişebilecek ardışık heyelanlar nedeniyle I.derece heyelan bölgesi sınırina dahil olma potansiyeline sahiptir.

— II.derece heyelan bölgesinde yapılaşma sakincalıdır. Mevcut yapılaşma dondurulmalı ve yapılar sürekli gözleme, kontrole tabi tutulmalıdır.

5.7.1.3. III. Derece Heyelan Bolgesi

Yaygın olmamakla birlikte yavaş akma, mevsimsel zemin deplasmanları (şişme, büzülme) ve kayma belirtileri görülen sahaları kapsar. Zemin yüzeyinin dalgalı bir görünüşe sahip olduğu, yer yer çukurlaşma ve kabarmaların görüldüğü bu sahalarda yer alan temeli sağlam olan binaların duvarlarında

çatıakalar, düşeyden sapmalar gözlenmiştir. Yerel kaymaların gözlendiği III.derece heyelan bölgesinde yapılışmaya ancak zorunlu hallerde ve alt yapının (su şebekesi ve kanalizasyonun) sağlıklı yapılması ve yüzey sularının drenajının sağlanması koşuluyla izin verilmelidir. Bu koşullar sağlanmadığı taktirde III.derece heyelan bölgesi II.derece heyelan bölgesine ve giderek I.derece heyelan bölgesine dahil olma olasılığı yükselir.

Yağışların bol olduğu, karların eridiği aylarda bu bölgedede heyelanların gelişme olasılığı vardır.

5.7.2. Duraylı bölge

Topografyanın düz olduğu ve incelenen alanın ortalamaya eğiminden daha az eğime sahip sahaları kapsar. Bu sahalarada önemli zemin hareketleri görülmez. Su ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı yapılması, temel şekil ve derinliğinin uygun seçilmesi ve yüzey sularının drenajının sağlanması koşuluyla bu bölgede yapılışmaya izin verilebilir. Koşullar sağlanmadığı taktirde yerel kayma ve akmalar beklenmelidir.


5.7.3. Kaya düşmelerinin görüldüğü alanlar

Tıça merkezinin kuzeyinde ve güneyinde bazık volkaniklerin oluşturduğu kaya yamaçlarında kayma ve özellikle kaya düşmeleri görülmektedir. Bu yamaçların eteklerinde yer alan binalar kaya düşmesi tehdidi altındadır. Kaya yamaçlarının eteklerinde yerleşim ancak emmniyetli uzaklıktan sonra güvenli olacaktır.

5.8. Kitle Hareketlerinin Nedenleri

Kitle hareketlerinin ana nedeni yer çekimi olmakla birlikte hareketi kolaylaştıran doğal veya yapay nedenler vardır. Kitlelerin dengesinde etkili olan bu faktörlerin bir kısmı kitleye ait özelliklerden, bir kısmı ise kitleye müdaħalesinden kaynaklanmaktadır. Her iki durumda kitlede gerilme artışıları yada direnç azalmaları oluşmaktadır. Kitlelerin dengesine etkili olan faktörler Şekil 5.8 de özetlenmiştir (Tarhan, 1989).

Şebinkarahisar ve çevresindeki kitle hareketlerini meydana getiren en önemli faktörler; kitle hareketinin meydana geldiği birimlerin jeolojik (litolojik ve süreksizlik) Özellikleri , yörenin iklim Özellikleri , atık sular ve sulama



Şekil 5.8. Kitle hareketlerine neden olan faktörler

İnceleme alanındaki kitle hareketlerinin nedenleri aşağıda özetlenmiştir.

- Alacalı jipsli serilerin sert, çatıaklı, fissürlü killerinin kayma direncinin uzun sürede en büyük değerden kalıcı değere düşmesi (giderek kırılma mekanizması) heyelanların oluşmasının en önemli nedenidir.

- Kuru direnci ve özlülük direnci yüksek olan sert, çatıaklı killer su ile temas ettiginde kolayca dağılmakta ve parçalanmaktadır.

- Ayrışma nedeniyle kayaçların kayma dirençleri azalmaktadır. Alacalı jipsli serilerin sert çatıaklı killeri ve iyi çimentolanmamış kumtaşlarının geçirimsiz olması ve yörenin iklimsel Özellikleri ayrışmayı kolaylaştırmıştır. Alacalı jipsli serilerin iyi çimentolanmamış kumtaşları ve konglomeraller suyla kolayca ayrıldığı ve dağıldığı gözlenmiştir.

- Killerin doğal halde su içeriği plastik limit civarındadır ve özellikle heyelan bölgelerinde hareket kayma şeklinde devam etmektedir. Killerin likit limiti küçük (50 civarında) olduğundan su içerikleri, atık suların boşaltıldığı, sulama sularının olduğu yerlerde ve bol yağışlardan sonra bu limite kolayca çıkabilemektedir. Bunun sonucu olarak kayma ve akma şeklinde hareketler gelişmektedir..

- Alacalı jipsli serilerin içerdiği jipşlerin yeraltı suları tarafından eritilmesi, anhidritin su alarak şişmesi ve killerin hidrasyonu direnç azalması ve gerilme artışına neden olmaktadır.

- Heyelanlar çoğunlukla aşırı yağışlardan sonra meydana gelmektedir. Yıllık yağış miktarları ve yağışın bol olduğu Nisan ayındaki yağış miktarları yıllara göre incelendiginde (Şekil 5.9.) 4 veya 6-8 yıllık periyotlar göze çarpmaktadır. Yağışların bol olduğu yıllarda heyelanların daha çok görüldüğü yöre sakinlerince belirtilmiştir. Nisan ve Mayıs aylarında bol yağış ve karların erimesiyle oluşan sular yamaç eğimlerinin düşük (< 14 derece) olması nedeniyle zemine kolayca sizabilmektedir. Heyelan alanlarında gözlenen çukurlar ve çatlaklar suların zemine sızışını kolaylaştırmaktadır. Zemine sızan sular su basınclarını (sızıntı kuvvetlerini ve boşluk suyu basınclarını) ani olarak artırarak tetikleme görevi yapmaktadır. Bu tetikleme olayı sonucunda yamaçlarda ani olarak hızlı veya orta hızlarda hareket gelişmektedir.

- İlçe merkezinde kanalizasyon şebekesi olmadığından atık sular dışarıya dökülmektedir. Atık sulerin döküldüğü alanların aktif heyelan bölgesi olduğu gözlenmiştir.

..

- Tamzara deresinden, Çatal gölden ve inceleme alanında diğer derelerden sağlanan sulama suları tarlalara sulama kanalları ile iletilmektedir. Su kanallarının yer yer kapılamasız hendekler şeklinde olması suların zemine sızmasını kolaylaştmaktadır. Tarım alanlarının sulanması toprakta açılan hendeklerle yapıldığından tarım alanının bütünü sulanamadığı gibi hendeklerin olduğu kısımlarda su zemine sızarak heyelan oluşumuna kolaylaşmaktadır.

- Yamaç eğimlerinin küçük olması (< 14 derece) bitki örtüsünün olmayışı suların zemine sızmasını kolaylaştmaktadır. Ayrıca yağışlar, atık sular ve sulama suları yamaçta ek yük oluşturmaktadır.

- Bazalt ve piroklastiklerinin oluşturduğu yamaçlarda denge kaybı yamacın eğim ve yükseklikleri ile süreksızlıkların özelliklerine bağlı olarak meydana gelmektedir. Volkaniklerin oluşturduğu yamaçların yüksekliklerin büyük (15-250 m arasında), eğimlerinin yüksek (60-90 derece arasında) olması denge kaybını kolaylaştırmaktadır. Süreksızlık eğimlerinin yüksek (> 50 derece) ve, özellikle açıklıkları büyük olan çatıtlakların dolgusuz olması denge kaybında önemli etkenlerdir. Süreksızlıklarde biriken sular çatıtlak suyu basincını artırmakta, dolgu malzemesinin erimesine, yıkanmasına ve yağlayıcı etkisiyle süreksızlıkların içsel sürtünme açısını azaltmasına yol açmaktadır. Yörede gece-gündüz ısı farklılığının büyük olması nedeniyle çatıtlaklardaki suyun donması ve erimesi kaya şeşelerdeki bozulmalarının önemli nedenidir.

5.9. Kitle hareketlerinin önlenmesi

Kitle hareketlerini önlemeye, haraketin meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmak, kaydırıcı kuvvetleri azaltmak ve harakete karşı koyan kuvvetleri artırmakla mümkündür.

İnceleme alanında geniş yayılıma sahip Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu yamaçlarda gelişebilecek hareketleri önlemek, heyelan alanlarının tekrar kullanılabilirliğini sağlamak için aşağıda özetlenen önlemler alınmalıdır.

- Alacalı jipsli serilerde gelişen heyelanların en önemli nedenleri karların erimesiyle oluşan sular, yağışlar, atık sular, sulama suları ve yeraltı sularıdır. Bu nedenle aktif veya potansiyel heyelan alanları bu sularдан arındırılmalıdır. Bu amaç için uygulanacak drenaj şekli heyelanların büyüklüğüne, önemine, haraket edecek (veya etmiş) malzemenin özelliklerine ve yamacın topografyasına göre seçilmelidir.

-Hareket etmiş veya potansiyel heyelan alanlarında çatlaklar, çukurlaşmalar, kabarmalar, su birikintileri gözlemlenmiştir. Topografyadaki bu bozukluklar heyelan alanlarında tarım yapılmasını güçlendirmektedir. Bu alanlarda meydana gelebilecek hareketlerin önlenmesi için drenajın yanı sıra, sahaların düzeltilmesi, çatlakların tıkanması ve su birikintilerinin yok edilmesi gerekmektedir.

-Heyelanlar tarım alanlarının sınırlarını değiştireklerinden topragın ve üzerindeki ürünün mülkiyeti hakkında hukuksal sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle heyelan alanları düzeltikten sonra yeniden kadastro edilmelidir.

-Tarım sahalarda sulama toprakta açılan hendeklerle yapılmaktadır. Bu durumda tarımalanın bütünü sulanamadığı gibi su kolayca zemine sızararak heyelanın oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle sulama daha az ekonomik fakat daha sağlıklı ve güvenli olan yağmurlama yöntemi ile yapılmalıdır.


-İnceleme alanında, özellikle ilçe merkezinde, su ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Atık suların atıldığı alanlarda akma ve kayma şeklinde hareketler geçmiştir. Su ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir.

-Tarım sahaları olarak kullanılmayan alanlar ve ilçe merkezinin microbölgeleme haritasında II.derece heyelan bölgesi olarak gösterilen alanlar ağaçlandırılmalıdır Ağaçlandırma için şeçilecek ağaçların ; çabuk büyümeli, köklerinin derine inmesi, yörenin iklimsel özelliklerine uyum göstermesi ve ekonomik olmasına dikkat edilmelidir.

-Yörenin II.derece deprem bölgesi olduğu dikkate alınarak heyelan sonucu büyük hasar görmüş, aktif heyelan alanındaki evler boşaltılmalıdır.

-Zorunlu yerleşim alanı olarak seçilen alanlarda duraylık ,oluşabilecek hareket derinliği dikkate alınarak kazıklarla duraylık sağlanabilir.

- Bazık volkaniklerin oluşturduğu yamaçlarda gelişen kitle hareketlerinin önlenmesi için kaya blokları kullanılabilir. Bunun içinde hareket etmesi olası blokların tespit edilmesi gereklidir. Kaya düşmelerine karşı yamaçlar çelik hasırla örtülmelidir. Yerleşimin kaya yamaçlarından güvenli uzaklıkta yapılması, bu yamaçlarda gelişebilecek hareketlerin meydana getireceği hasarların önlenmesi için gerekli en ekonomik yoldur.



**Sekil 5.9 : Şebinkarahisar meteoroloji istasyonuna göre yağış miktarı a) 1929-1983 yılları arası yıllık yağışlar.
b) 1929-1983 yıllara göre nisan ayı yağış miktarı.**

BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Literatür araştırması, arazi çalışmaları ve labaratuvar deneyleri, ölçü ve gözlemleri kapsayan bu çalışma ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1-Inceleme alanının 1/10000 ölçekli jeoloji haritası çıkarılmıştır. İnceleme alanında en yaşlı birim bazik volkaniklerdir. Bazalt, bazaltik breş ve tüflerden oluşan birim Eosen yaşlıdır. Bazik volkanikler üzerinde lagüner Alacalı jipsli seri gelmektedir. Jips, anhidrit ve kömür içeren birim kıl, kilitası, kumtaşı, konglomera, kireçtaşısı ve marnın ardalanmasından oluşur. Alacalı jipsli serilerin üzerinde yer, yer Miyosen kireçtaşları uyumlu olarak, bazende Fliesen yaşlı konglomeralar uyumsuz olarak bulunurlar. En genç birimler alüvyon ve yamaç molozudur.

2- Eosen yaşlı bazik volkaniklerdeki çatlaklar yaklaşık D-B doğrultusundaki basınc kuvvetleri ile oluşmuşlardır.

3-Inceleme alanındaki kitle hareketlerinin görüldüğü Alacalı jipsli serilerin killerinin ve bazik volkaniklerin jeomekanik Özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

-Alacalı serinin sert, çatlaklı killerinin kohezyonu $c' = 2.0$ ton/m², içsel sürtünme açısı $\theta' = 18$, kalıcı koheyon değeri $c_f = 1.05$ ton/m², kalıcı içsel sürtünme değeri $\theta_f = 15$ derecedir. Sert çatlaklı killer birleştirilmiş zemin sınıfamasında CH ve CL gruplarında yer almaktadır. Killerin doğal su içerikleri plastik limitleri civarındadır.

-Bazik volkanikler RQD ye göre "çok iyi kaliteli kaya". çatlak ara uzaklısına göre ise "orta çatlaklı kaya" sınıfında yer almaktadır. Bazalt serbest basınç direncine göre "çok yüksek dirençli kaya" sınıfında yer alır. Bazik volkaniklerin içerdigi süreksizliklerin içsel sürtünme açilari 36 derecedir

4- Yeraltı sularında toprak alkaliler alkalilerden fazla, kuvvetli asitler zayıf asitlerden fazla ve karbonat sertliği % 50 de fazladır. Kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltı suları kalsiyumbikarbonatlı sulardır. Yeraltı suları sulama ve kullanma açısından "çok iyi kaliteli" sulardır.

5- İlçe mekezinin acil su ihtiyacının karşılanması için inceleme alanındaki kaynaklardan daha verimli yararlanması düşünülmelidir.

6-Halk sağlığı açısından, atık sularla tarım yapılmamalı, su depoları sağlığa uygun duruma getirilmelidir.

7-Geniş yayılıma sahip Alacalı jipsli serilerde akma ve özellikle kayma (heyelanlar) şeklinde kitle hareketleri meydana gelmektedir. Etki ve miktar bakımından, daha çok öneme sahip kitle hareketleri heyelanlardır. Heyelanlar daha çok ilerleyen düzlemsel kaymalar ve dilim şeklindeki kaymlar şeklindedir.

8-Inceleme alanındaki kitle hareketlerinin en önemli nedenleri Alacalı jipsli serilerin sert,çatlaklı killerde diajenetik kohezyonunun zamana bağlı olarak azalmasıdır (giderek kırılma mekanizması). Heyelanların oluşmasında diğer nedenler :

-Sert, çatıaklı killerin kuru dirençlerinin yüksek olmasına rağmen suda kolayca ayrışmaları ve dağılmaları.

-likit limitlerinin düşük olması, doğal su içeriklerinin plastik limit civarında olması,

-kanalizasyon şebekesi olmadığından dışarıya boşaltılan atık sular ve sulamanın toprakta açılan hendeklerle yapılması,

-Alacalı jipsli serinin gevşek çimentolu kumtaşları ve konglomeraların suyla kolayca parçalanmaları,

-yamaç eğimlerinin düşük olması nedeniyle karların erimesiyle oluşan suların ve yağışların zemine kolayca sızabilimeleri ve

-Yeraltı sularının jipsi eritmeleri, anhidritin hidrasyonu, killerin su alarak şişmeleridir.

7-Bazık volkaniklerin oluşturduğu yamaçlarda sürekli olmak üzere kaymalar ile daha çok kaya düşmeleri meydana gelmektedir. Bu hareketlerin oluşmasında önemli nedenler; yamaç eğimi ile yüksekliklerinin ve sürekli eğimlerinin büyük olması, yörede gece-gündüz ısı farklılığın büyük olması nedeniyle sürekli suyun donma ve erimesidir.

8-Alacalı jipsli serinin killi seviyelerinde (ve ayrılmış kesimlerinde) gelişebilecek kayma derinliği/uzunluğu oranı küçük olan dilim şeklindeki kaymalar (ve heyelanlar daki kayma kamaları) için yaklaşık güvenlik sayısı veren tablolar hazırlanmıştır.

9- Alacalı jipsli serilerin oluşturduğu yamaçların sonsuz yamaç yaklaşımıyla denge analizi için abaklar hazırlanmıştır.

10- Arazi gözlemleri ve duraylık analizleriyle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır

- Hareket etmiş yamaçlarda, heyelan malzemesi içersinde dilim şeklinde kaymalar (kayma kamalarının hareketi) ve yer yer akma şeklinde hareketler meydana gelebilir. Özellikle I ve IV. nolu heyelanlarında, Avutmuş ve Akbudak-Ziraat teknisi-yenliği heyelanlarında dilim şeklinde kaymalar (veya kayma kamalarının hareketi) ve akma şeklinde hareketler beklenilmelidir. II ve III nolu heyelanlarda ise akma şeklinde hareketler gelişebilir.

- Yıldız heyelanının ve Belediye binasının üzerinde bulunduğu yamaçta, Kemikli deresi ile Ortabahçe mahallesinin arasında kalan yamaçta ve Avutmuş mahallesinin 300 m. KD da Alucra yolü üzerinde dilim şeklinde kaymalar ve ilerleyen düzlemsel kaymalar (heyelanlar) meydana gelebilir.

- Bazık volkaniklerin oluşturduğu yamaçlarda sürekli olarak kaya kaymaları ve kaya düşmeleri meydana gelmektedir. Hacı kayası çevresinde yer alan yerleşim alanları kaya kayması ve düşmelerinin tehtidi altındadır. Özellikle Gutgut mahallesi Semerciler semtinde yamaç molozunu yayılım gösterdiği yamaç eteğinde yer alan binalar yamaç molozu akması ve kaya düşmesi tehtidi altındadır.

11- Şebinkarahisar İlçe merkezi yerleşim alanının micrrobölgeleme haritası çıkarılmıştır.

12- İnceleme alanındaki kitle hareketlerinin önlenmesi, heyelan alanların tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi için yapılması gereklili çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

-Yerüstü ve yeraltı sularının aktif veya potansiyel heyelan alanlarından uzaklaştırılmalıdır. Drenajın şekli heyelanın önemine, büyüklüğünə ve heyelanın oluşturduğu malzemenin özelliklerine göre şeçilmelidir.

-Heyelan alanlarının düzeltilmesi, çatılıkların tıkanması, heyelanla oluşmuş su birikintilerinin yok edilmesi gerekmektedir. Heyelan sonucu kullanılamaz hale gelen tarım sahaları düzeltildikten sonra yenidenadastro edilmelidir.

-Su ve kanalizasyon şebekesi yapılmalıdır.

-Yerleşim alanı veya tarım sahası olarak kullanılmayan alanlar ağaçlandırılmalıdır. Ağaçlandırma için şeçilecek ağaçlar yörenin iklim koşullarına uyum gösterebilmeli, hızlı büyüyebilmeli, kökleri derine inebilmeli, çok su emebilmeli ve ekonomik yarar sağlayabilmeli veya en azından bu özelliklerin birkaçına birden sahip olmalıdır.

13- Bazık volkaniklerin oluşturduğu kaya yamaçlarında gelişen kitle hareketlerinin meydana getirebilecek zararları önlemeyi en ekonomik ve güvenli yolu, yerleşimin bu yamaçlardan güvenli bir uzaklıktaki olamını sağlamaktır.

BÖLÜM 7. KAYNAKLAR

- Ataman, T., Kaya Mekanigine Giriş, s.143-168, ODTÜ yayını, Ankara, 1982.
- Attewell, P.B., Farmer, I.W., Principles of Engineering Geology, pp.720-756. Chapman and Hall, London, 1976
- Barton, M.E., The sedimentological control of bedding plane shear surfaces. In Lanslides Glissements de Terrain p.73, v.1. Rotterdam 1988
- Bell, J.M. General Slope Stability Analysis Proc. ASCE J.Soil Mechanics and Foundations Div. 94.1968
- Bishop, A.W. The Use Of The Slip Circle in The Stability Analaysis Of Earth Slopes. Geotechnique 5. 7-17, 1955.
- Boyce, J.R., ve Dig.. Residual strenght of soil at low normal stresses. In Lanslides Glissements de Terrain s.85, v.1. Rotterdam 1988
- Bromheat, E.N. (1984). The Stability of Slopes 373 sf. Surrey University Press.
- Caner, Z., Statistical Interpretation of Discontinuity Countur Diyagrams, Vol.6. pp 111-120, Fergaman Press, U.S.A. 1977.
- Christoulas, S., ve Dig., Instability phenomania in weathered flysch in Greece. In Lanslides Glissements de Terrain s.103, v.1. Rotterdam 1988
- El-Sohby, M.A., Instability of natural slope in interbedded limestone and shale. In Lanslides Glissements de Terrain s.121, v.1. Rotterdam 1988
- Erguvanlı, K., Trabzon-Gümüşhane Bölgesinin Jeolojik Etüdü Hakkında Rapor, M.T.A., Rapor no.2273. Ankara, 1950.
- Erguvanlı, K., Mühendislik Jeolojisi, s.108-138, T.T.U. Uygulamalı Jeolojisi Kürsüsü, İstanbul, 1973.
- Erguvanlı, K. . Tarhan , Doğu karadeniz Kıyı Şeridindeki Kitle Hareketlerinin Mühendislik Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi K.T.U Yerbilimleri Dergisi 100. yıl Özel sayısı , TRABZON, 1982
- Erguvanlı, K., Heyelanları Araştırma İlkeleri ve Yaklaşım Yöntemleri. D.S.i. Yamaç ve Sevlerin Stabilitesi ve dayanma yapıları semineri. 27-1.Samsun, 1987.

Güz, H. Geoteknikte gelişmeler. D.S.I. Yamaç ve Şevlerin Stabilitesi ve Dayanma Yapıları Semineri. 38-1, Samsun, 1987.

Fokardy, P., Vannucci, P., Stability analysis of rotational slides in lacustrine deposits in the upper Valdarno Italy. In Lanslides Glissements de Terrain s.141, v.1. Rotterdam 1988

Grabowski, J., Computer controlled open-air-extensometers-Employment at the rock-slide-area of Maratea. Italy. In Lanslides Glissements de Terrain s.411, v.1. Rotterdam 1988

Güner, S. Giresun-Şebinkarahisar ve Sivası-Suçehri yörensi Jeoloji raporu. M.T.A. ,ANKARA, 1988

Pachakis, M.D., ve dig., Long-term stability of cutting slopes in a marly formation on the basis of field evidence.Greece. In Lanslides Glissements de Terrain s.279, v.1. Rotterdam 1988

Picarelli, L., ve Viggiani, C., A landslide in a structurally complex formation.Italy. In Lanslides Glissements de Terrain s.289. v.1. Rotterdam 1988

Hoek, E., Bray, J.W., Rock Slope Engineering. The Institution of mining and Metallurgy., London, 1977.

Hutchinson, J.N. General report:Morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrogeology. In Lanslides Glissements de Terrain s.3, v.1. Rotterdam 1988

Jaeger, C., Rock Mechanics and Engineering, pp.191-208, Chapman and Hall, London, 1976.

Janbu, N. (1954). Stability Analysis of Slope With Dimensionless Parameters. Harvard soil mechanics series no. 46,81 sf.

Janbu, H. (1973) Slope Stability computations. In Embankment Dam Engineering. Casagrande Memorial Volum. Edit. Hirschfield and Poulos. John Wiley, New York. 47-86 sf.

Kumbasar, V., Ülker, R. Yamaç ve Şevlerin Stabilitesinin İncelenmesinde Arazi ve Labaratuvar Çalışmaları D.S.I. Yamaç ve Şevlerin Stabilitesi ve Dayanma Yapıları semineri. 35-1,Samsun, 1987.

Lambe, T.W. ,Whitman. Soil Mechanic SI Veriyon J.Wiley Newyork, 1969

- Hittle, A.L. and Price, V.E. (1958) The use of an electronic computer for slope stability compilation. Geotechnique 8, 113-120 sf.
- Lowe, J. and Karafiath, L. (1960) Stability of earth dams upon drawdown. In proc. 1st Pan-Am Conf. Soil mech. Foundation engng (mexico), 2, 537-560 sf.
- Melek, S., Sebinkarahisar Hidrojeoljik Etüd Raporu, İller Bankası, 1988
- Morgenstern, N.G. (1963) Stability charts for earth slopes during rapid drawdown. Geotechnique, 13, 121-131 sf.
- Nebert, K. Der Geologischebau der Einzugsgebiete, Kelkit Çayı und Kızılırmak, M.T.A. , No:57, ANKARA, 1961
- Oğun, Y. Sebinkarahisar-Çorak Yayla-Eskime Yayla-Çukurovası Bölgesinde Sedimanlar İçindeki Uranyum Olçümleri ve Jeolojisi , M.T.A. ANKARA. 1980
- Ünalp, A., Yamaç Dengesinde Etkenlerin İncelenmesi. Doç. Tezi, mart, 1974
- Ünalp , A. Yamaçta duraylık analizi D.S.i semineri 17.15-17.29, SAMSUN , 1985
- Ünalp . A. Heyelanlar ve Onlenmesi D.S.i Semineri 17.01-17.14 , SAMSUN. 1985
- Ünalp , A. İnşaat mühendislerine Geoteknik Bilgisi. K.T. Ü
Yayın no: 187, Cilt II, ANKARA, 1982
- Ünalp, A., Slope stability problems on the southeastern coast of Black Sea.Turkey. In Lanslides Glissements de Terrain s.275, v.1. Rotterdam 1988
- Üzdemir, A., Özkan, H., İlçe oluşunun 50. yılında
Sebinkarahisar, Ankara, 1983
- Pachakis, M.D., ve dig., Long-term stability of cutting slopes in a marly formation on the basis of field evidence.Greece. In Lanslides Glissements de Terrain s.279, v.1. Rotterdam 1988
- Picarelli, L., ve Viggiani. C.. A landslide in a structurally complex formation.Italy. In Lanslides Glissements de Terrain s.289, v.1. Rotterdam 1988
- Seyhan, İ.. Kaolin, bentonit, kıl ve tugla-kremit yatakları jeolojisi, MTA Eğitim Serisi No:13. Ankara, 1972
- Skempton, A.W. (1948). The $\theta=0$ analysis and its theoretical basis .Proc. 2nd Int. Conf. on soil Mechanics and Fundaction Engineering, Rotterdam, 1; 72-78 sf.

Spencer, E.E. (1967). A method of the analysis of the stability of embankments assuming parallel inter-slice forces. Geotechnique 17, 11-26 sf.

Tarhan, F., Artvin Granitinin Mühendislik Jeolojisi ve Baraj Yeri Olmaya Etkisi, Doçentlik Tezi, 1982.

Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri K.T.U. Yayın No : 145, TRABZUN, 1989.

Varda, M., Jeoteknikteki Güvenlik Sayıları Üzerine Düşünceler. Mühendislik Jeolojisi Bülteni Erguvanlı Özel Sayısı sayı 10, s.15, İstanbul, 1988

Veder, C., Hilbert, F., Landslides and Their Stabilization, Springer-Verlag New York, 1981.

Whitman, R.V. ve Bailey, W.A. (1967) Use of computers for slope stability analysis. Proc. ASCE, J. Soil Mechanics Div., 93, 475-498 sf.

Yıldırım, S., Fisürlü killerin kayma mukavemeti ölçümlerinde numune büyülüüğünü önemi. Mühendislik Jeolojisi Bülteni Erguvanlı Özel Sayısı sayı 10, s.25, İstanbul, 1988

Yılmaz, A. Yukarı Kelkit Çayı ile Munzur Dağları Arasının Temel Jeoloji Özellikleri ve Yapısal evrimi T.J.K. Bülteni, Sayı: 2, ANKARA , 1985

Zaruba, Q., Mencl, V., Engineering Geology, pp.284-305, Oxford, 1976.

Y. G.
Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi

ÖZGEÇMİŞ

Sener Ceryan. 1962 yılında Karabük'te doğdu. İlk öğrenimini Karabukt'te, orta öğrenimini Fındıklı (Rize) de tamamladı. 1980 yılında K.T.U. Jeoloji Mühendisliği bölümünde Lisans öğrenimine başladı ve 1986 yılında Jeoloji Mühendisi Unvanı ile mezun oldu. 1987 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans öğrenimine başladı.

T. C.
Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi